CarOnSale

BMW 116I

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



06/2017	134.696km	LEISTUNG 109 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 116I	KATEGORIE Limousine
FIN WBA2R11020V871355	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 134.696km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 109 PS (80 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 18.398km	LETZTER SERVICE AM 07/2019	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2017	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 123g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Dynamische Bremsleuchte
- Heckscheibenwischer
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Warndreieck
- Fensterheber elektrisch hinten
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Heckleuchten LED
- Getriebe 6-Gang
- Advantage
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Frontscheibe Verbundglas
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Motor 1,5 Ltr. - 80 kW 12V
- Schaltpunktanzeige
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Move
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn
- Lenkrad (Leder)
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Kopf-Airbag-System vorn
- Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre
- Nebelscheinwerfer
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Aktive Differential Bremse (ADB)
- Design- und Ausstattungslinie Advantage
- Fußmatten Velours
- Karosserie: 5-türig
- Original Fahrzeug Farbe: SPARKLING BROWN
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Bordcomputer
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Park-Distance-Control (PDC)
- Start-Stop-Knopf
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht LED

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Gepäckraumbeleuchtung
- Leseleuchten vorn
- Variable Sportlenkung
- Sitzheizung vorn
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Licht-Paket
- Metallic-Lackierung
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Leseleuchten hinten
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Multifunktion für Lenkrad
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WBA2R1102OV871355


CarOnSale



MODE






30.06.2017 0005 BZS000413
M1 AC
WAA2R11020V871355 0
BMW
1K4
2R11
6M150000
116I
BAYER MOT WERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2015/45W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36N0 1499
7.2/8.2: +105 B.ANHÄNGEBETRIEB *WW.AHK LT.EGTG *DATUM ZUR E
MISSIONSKLASSE: 30.06.2017*
2 1 80/4250 195
- 4329 - 1765
- 1421 - - 1380
75
116 1870 1870
850 1090 -
850 1090 -
77 3300 71
1200 650 5 -
205/55 R16 91V
205/55 R16 91V
-
Braun/ 8/
e1*2007/46*0283*16
25.01.2017 K HR699244






HR699244

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Delle, Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)