CarOnSale

Skoda Kodiaq Style 4x4

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 61*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



04/2018	158.248km	LEISTUNG 179 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Kodiaq Style 4x4 [DE - SUV5 2.0 TSI EU6, Style 4x4, 2016 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN TMBLD7NS1J8078231	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 158.248km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 179 PS (132 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 147.941km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2018	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 168g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Profilabweichungen bei Rädern;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 8 Lautsprecher
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung
- CargoFlex-System
- Chromzierleisten an Seitenfenstern
- Dachreling eloxiert
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäck-/Laderaumabdeckung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Gurtstraffer hinten
- Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Waves
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole
- Maxi-DOT Farbdisplay
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 132 kW TSI
- Multifunktionsanzeige
- Nebelscheinwerfer
- Notrufsystem
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2791 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (AFS)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Verglasung getönt
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Tagfahrlicht LED
- Original Fahrzeug Farbe: CERNA MAGIC/BLACK MAGIC

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Family Plus
- Kamerasystem 360° inkl. Anhängerassistent
- Perleffekt-Lackierung
- Rückwand der Sitzrückenlehne Kunstleder
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Freisprechanlage Premium
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Rangierassistent (Trailer Assist)
- Business-Paket Columbus
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Zusatzheizung (Standheizung)
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Vorrichtung WLAN-Hotspot
- Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
- Abfallbehälter
- Sprachsteuerung für Infotainment-System
- SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Steckdose 230V
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















CarOnSale


9:36
15
OO / SET





ŠKODA AUTO a.s.
TMBLD7NS1JB078231

CarOnSale


CarOnSale


LO
AUTO
A/C
SYNC
MENU
PASSENGER AIRBAG




AIRBAG




MENU
HOME
9:36


MENU
HOME
Fahrweg kontrollieren!














Letzter Shell Helix Ölwechsel
bei km
Shell Helix
SAE
nachgefüllt
gewechselt
Getriebeöl
Hinterachsöl
Bremsflüssigkeit
Nächster Shell Helix Ölwechsel
bei km
spätestens am


Webasto
E1 122R-00 0258
10 R-04 5627




Dokumentation der Fahrzeugübergabe
Datum der Fahrzeugübergabe: 18 / 04 / 2018
ŠKODA Partner
ŠKODA Automobilsalon
Bellemann
Neues Sträßel 5
69168 Wiesloch
Tel.: 06222 - 92170
Fax: 06222 - 921753
Stempel und Unterschrift des Verkäufers
Ich bestätige, dass mir das angegebene Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand übergeben wurde und ich mit dessen richtiger Handhabung sowie den Garantiebedingungen vertraut gemacht wurde.
Unterschrift des Kunden
Verfügt das Fahrzeug über die Garantieverlängerung? Ja Nein
Begrenzung der ŠKODA Garantieverlängerung




MENU
HOME
Service
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
TMBLD7NS1J8078231
Inspektion in 19700 km oder 225 Tagen
Ölwechsel-Service in 19700 km oder 590 Tagen

BETRIEBSANLEITUNG



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)