Peugeot

PEUGEOT BOXER PRITSCHE (2014->) 435 L4 BLUEHDI 165 STOP&START MOTOR 2,2 LTR. - 121 KW BLUE-HDI FAP KAT PRITSCHE STANDARD

VIN: VF3YDCPAU12X51076



Beschreibung


	Zulassungsdatum 15/09/2023	**Laufleistung** 99331 km
Farbe LACKIERUNG WEISS ICY/DECKENDE LACKIERUNG	**Jahr** 2020	**Polster** -
Anzahl der Türen 2	**Anzahl der Sitze** 3	**Generation** -
CO2 357	**Hubraum** 2179	**Getriebe** Schaltgetriebe
Motortyp Verbrennung	**Kraftstoff** Diesel	**Anzahl Gänge** 6
Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	**Max. Leistung** 121 KW	


Bewertungsdetails

Bewertungsort
AKB Zörbig

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Entklebung / -	Beklebt	Akzeptabel



002	Sicherheitskit / -	Fehlt	Ersetzen



003	Schlüsselgehäuse / - [1]	Gebrochen	Ersetzen

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



004	Radkappe / Hinten Rechts	Abgewetzt	Ersetzen





005	Seitenwand / Rechts	Delle	Smart Repair




006	Stoßfänger / Vorne Links Lackiert : Nein	Gebrochen	Ersetzen




007	Stoßfänger / Vorne	Delle	Ersetzen





008	Dach / -	Steinschlag	Lackieren





009	Kotflügel / Vorne Links	Kratzer	Lackieren





Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

010	Zierleiste Seitenwand / Links Lackiert : Nein / Verchromt : Nein	Fehlt	Ersetzen




011	Türeinstieg / Vorne Links	Abgewetzt	Lackieren




012	Sitzverkleidung Kunststoff / Vorne Links	Gebrochen	Ersetzen




013	Handbremshebel / Vorne Links [2]	Delle	Reparieren





014	Seitenleiste / Unten Links	Fleck	Reinigen





015	Eckprofil / Unten Hinten Links	Abgewetzt	Ersetzen




016	Dichtung Türeinstieg / Hinten Links	Gebrochen	Ersetzen

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.




017	Dichtung Türeinstieg / Hinten Rechts	Gebrochen	Ersetzen





018	Halterung Fernbedienung / Hinten Rechts	Fehlt	Ersetzen





019	Seitenwand / Links [3] Mit Fenster : Nein	Blase	Ersetzen

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.




020	Seitenwand / Rechts [4] Mit Fenster : Nein	Blase	Ersetzen

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.




021	Zurrschiene / Hinten Links [5]	Loch	Ersetzen



022	Zurrschiene / Vorne Links [6]	Loch	Ersetzen



023	Seitenwand / Vorne Mit Fenster : Nein	Gebrochen	Reparieren



024	Abdeckung / Oben Hinten	Fehlt	Ersetzen

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.




025	Dichtung Türeinstieg / Unten Hinten	Gebrochen	Ersetzen





026	Abdeckung / Hinten Rechts	Gebrochen	Ersetzen




027	Motorhaube / -	Steinschlag	Akzeptabel
028	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Akzeptabel
029	Laderaum / Hinten	Kratzer	Akzeptabel
030	Laderaum / Hinten	Delle	Akzeptabel

[1] Obere Abdeckung fehlt
[2] Verbogen
[3] Großflächige Blasen auf der Innenseite
[4] Großflächige Blasen auf der Innenseite
[5] Durchbohrt
[6] Durchbohrt

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- [x] Bordmappe
- [x] In-Car-Werkzeuge
- [ ] Pannenset
- [x] Serviceheft

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

Hauptreifensatz

Vorne Links	FALKEN	225/75/16 121 R Ganzjahresreifen - Keine	5 mm
Vorne Rechts	FALKEN	225/75/16 121 R Ganzjahresreifen - Keine	5 mm
Hinten Links	MINERVA	225/75/16 121 R Ganzjahresreifen - Keine	7 mm
Hinten Rechts	MINERVA	225/75/16 121 R Ganzjahresreifen - Keine	7 mm

Kommentar

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

DEKRA

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige




Sonstige

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.




Sonstige


Sonstige




Sonstige



Sonstige


Sonstige



Entklebung / - / Beklebt


Entklebung / - / Beklebt


Entklebung / - / Beklebt


Entklebung / - / Beklebt


Sicherheitskit / - / Fehlt


Schlüsselgehäuse / - / Gebrochen


Radkappe / Hinten Rechts / Abgewetzt

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Radkappe / Hinten Rechts / Abgewetzt



Radkappe / Hinten Rechts / Abgewetzt



Seitenwand / Rechts / Delle



Seitenwand / Rechts / Delle



Stoßfänger / Vorne Links / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne Links / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle




Stoßfänger / Vorne / Delle



Dach / - / Steinschlag



Dach / - / Steinschlag



Dach / - / Steinschlag



Kotflügel / Vorne Links / Kratzer



Kotflügel / Vorne Links / Kratzer



Kotflügel / Vorne Links / Kratzer

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Zierleiste Seitenwand / Links / Fehlt



Zierleiste Seitenwand / Links / Fehlt



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Sitzverkleidung Kunststoff / Vorne Links / Gebrochen



Sitzverkleidung Kunststoff / Vorne Links / Gebrochen



Handbremshebel / Vorne Links / Delle



Handbremshebel / Vorne Links / Delle



Handbremshebel / Vorne Links / Delle



Seitenleiste / Unten Links / Fleck



Seitenleiste / Unten Links / Fleck



Seitenleiste / Unten Links / Fleck



Eckprofil / Unten Hinten Links / Abgewetzt



Eckprofil / Unten Hinten Links / Abgewetzt



Dichtung Türeinstieg / Hinten Links / Gebrochen


Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.




Dichtung Türeinstieg / Hinten Links / Gebrochen



Dichtung Türeinstieg / Hinten Rechts / Gebrochen



Dichtung Türeinstieg / Hinten Rechts / Gebrochen




Halterung Fernbedienung / Hinten Rechts / Fehlt



Halterung Fernbedienung / Hinten Rechts / Fehlt




Seitenwand / Links / Blase



Seitenwand / Links / Blase




Seitenwand / Links / Blase




Seitenwand / Links / Blase




Seitenwand / Links / Blase




Seitenwand / Links / Blase




Seitenwand / Links / Blase



Seitenwand / Links / Blase



Seitenwand / Links / Blase



Seitenwand / Links / Blase


Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.




Seitenwand / Links / Blase



Seitenwand / Links / Blase



Seitenwand / Links / Blase



Seitenwand / Links / Blase



Seitenwand / Links / Blase



Seitenwand / Links / Blase



Seitenwand / Links / Blase



Seitenwand / Links / Blase



Seitenwand / Links / Blase




Seitenwand / Links / Blase



Seitenwand / Links / Blase



Seitenwand / Links / Blase



Seitenwand / Rechts / Blase



Seitenwand / Rechts / Blase



Seitenwand / Rechts / Blase


Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Seitenwand / Rechts / Blase



Seitenwand / Rechts / Blase




Seitenwand / Rechts / Blase



Seitenwand / Rechts / Blase




Seitenwand / Rechts / Blase



Seitenwand / Rechts / Blase



Seitenwand / Rechts / Blase



Seitenwand / Rechts / Blase



Seitenwand / Rechts / Blase



Seitenwand / Rechts / Blase



Seitenwand / Rechts / Blase



Seitenwand / Rechts / Blase



Zurrschiene / Hinten Links / Loch



Zurrschiene / Hinten Links / Loch



Zurrschiene / Vorne Links / Loch


Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.




Zurrschiene / Vorne Links / Loch




Seitenwand / Vorne / Gebrochen



Seitenwand / Vorne / Gebrochen




Seitenwand / Vorne / Gebrochen



Seitenwand / Vorne / Gebrochen



Seitenwand / Vorne / Gebrochen



Abdeckung / Oben Hinten / Fehlt



Abdeckung / Oben Hinten / Fehlt



Dichtung Türeinstieg / Unten Hinten / Gebrochen



Dichtung Türeinstieg / Unten Hinten / Gebrochen



Dichtung Türeinstieg / Unten Hinten / Gebrochen



Abdeckung / Hinten Rechts / Gebrochen



Abdeckung / Hinten Rechts / Gebrochen

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.