

BMW
3 Touring (G21N)

VIN	**WBA31FZ050FU71460**	Anzahl der Türen	**5**
Motorart	**Diesel**	Anzahl der Sitze	**5**
Leistung	**140 kW**	Kraftstoff	**Diesel**
PS	**190 PS**	Emissionsklasse	**6E**
Hubraum	**1.995 ccm**	Nächste HU	**05/2028**
Getriebeart	**8-Gang automatisch**	Verkehrssicher	**Ja**
HSN/TSN	**0005/CTZ,0005/CWC,0005/CYP,0005/CZF**	Laufleistung	**62.712 km**
Lackierung	**BLACK SAPPHIRE METALLIC Perlcolor-Effekt (2-Schicht)**	Erstzulassung	**12.05.2025**
Innenraum	**schwarz / Leder**	Nächste HU	**05/2028**
Vorbesitzer	**unbekannt**		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.

Leasingnehmer	Name Vorsteuerabzug		
Besichtigung	Datum Besichtigung bei Ort Anwesende		

Zustand

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.

Ausstattung

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- BMW Live Cockpit Plus
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel Anthrazit
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fernentriegelung Heckklappe
- Fußmatten Velours
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumbeleuchtung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Interieurleisten Alu Rhombicle mit Akzentleiste
- Kältemittel R 1234 YF
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen hinten klappbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion M-Technic
- Licht- und Regensensor
- LM-Felgen
- M Sport
- Mild-Hybrid 140 kW (Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Diesel)
- Modellpflege (2)
- Modellvariante CO2-Umfang (Code 1CB)
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Mild-Hybrid Diesel (B47)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal eSIM)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitzheizung vorn
- Spiegel-Paket
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Sportdifferential
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch)
- Variable Sportlenkung
- Vlies-Batterie 70 Ah (AGM)
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Warndreieck
- Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 25000 Km / 24 Monate
- Widescreen Display

Sonderausstattung

- Adaptives Fahrwerk M-Technic
- Aktive Motorhaube
- Ambiente-Beleuchtung
- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang)
- BMW Live Cockpit Professional
- Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremssättel lackiert, rot hochglänzend)
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Comfort-Paket
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Professional
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Gepäckraum-Paket
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Head-up-Display
- Innovations-Paket
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- LM-Felgen vorn/hinten: 8x19 / 8,5x19 (Doppelspeiche 995 M, Bicolor)
- M Sport Pro Paket
- Metallic-Lackierung
- Panoramadach (Glas)
- Parkassistent-Paket Plus
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer BMW Individual Shadow-Line
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Service-System: Gesetzlicher Notruf
- Sicherheitsgurte M
- Sicherheitssystem Active Protection
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Vernasca mit Kontraststeppung M
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzlehnenbreitenverstellung vorn
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Sound-System Harman-Kardon
- Standheizung
- Surround-Kamerasystem (Surround View)
- Verglasung Akustikglas

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch den Sachverständiger Jonas John vollzogen wurde.


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	225/40 R19
Profiltiefe	3 mm
Hersteller	Bridgestone
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	255/35 R19
Profiltiefe	3 mm
Hersteller	Bridgestone
Art	Sommer



Reifen vorne links

Dimension	225/40 R19
Profiltiefe	3 mm
Hersteller	Bridgestone
Art	Sommer

Reifen hinten links

Dimension	255/35 R19
Profiltiefe	3 mm
Hersteller	Bridgestone
Art	Sommer

Zweiter Reifensatz

Achse	Position	Dimension	Hersteller	Art	Profil
1	Links	225/50 R 17	Goodyear	Winter	6 mm
1	Rechts	225/50 R 17	Goodyear	Winter	6 mm
2	Links	225/50 R 17	Goodyear	Winter	7 mm
2	Rechts	225/50 R 17	Goodyear	Winter	7 mm

Lackschichtdicke

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Am vorgefundenen Fahrzeug konnten keine Hinweise auf eine Nachlackierung festgestellt werden. An jedem Bauteil wurde die Lackschichtdicke an drei unterschiedlichen Messpunkten überprüft. Es ergaben sich keinerlei Auffälligkeiten. Aus sachverständiger Sicht ist daher davon auszugehen, dass es sich um die werksseitige Originallackierung handelt.

Zustand / Beschädigungen

Nr.	Bauteil	Schaden
Vorhandene Schäden		
1	Fahrertür	Art der Beschädigung: Kantenschäden Art der Reparatur: Smart Repair
2	Kofferraumkante	Art der Beschädigung: Delle und Kratzer Art der Reparatur: Smart Repair
3	Heck	Art der Beschädigung: Abschleppabdeckung fehlt Art der Reparatur: Erneuern
4	Frontscheibe	Art der Beschädigung: Steinschläge Art der Reparatur: Erneuern
5	Sommerfelge vorne rechts	Art der Beschädigung: Verschrammung Art der Reparatur: Erneuern
Akzeptierte Gebrauchsspuren		
6	Radlauf hinten rechts	Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer Art der Reparatur: Gebrauchsspuren
7	Beifahrertür vorne rechts	Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer Art der Reparatur: Gebrauchsspuren
8	Radlauf vorne rechts	Art der Beschädigung: Steinschläge Art der Reparatur: Gebrauchsspuren
9	Motorhaube	Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer und Steinschläge Art der Reparatur: Gebrauchsspuren
10	Front rechts	Art der Beschädigung: Steinschläge Art der Reparatur: Gebrauchsspuren
11	Front links	Art der Beschädigung: Kratzer Art der Reparatur: Gebrauchsspuren
12	Dach	Art der Beschädigung: Steinschläge Art der Reparatur: Gebrauchsspuren
13	Beifahrertür hinten links	Art der Beschädigung: Oberflächen Kratzer Art der Reparatur: Gebrauchsspuren
14	Radlauf hinten links	Art der Beschädigung: Oberflächen Kratzer Art der Reparatur: Gebrauchsspuren

Hinweise Zustandsbericht:

Die Vorschadenprüfung erfolgte ausschließlich im Rahmen der äußeren Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs sowie mittels Lackschichtdickenmessung. Weitergehende Untersuchungen, insbesondere durch Demontage von Bauteilen oder verdeckte Prüfungen, waren nicht Bestandteil des Auftrags und wurden nicht durchgeführt.

Der Sachverständige weist ausdrücklich darauf hin, dass das Fahrzeug – über die im Gutachten dokumentierten Schäden hinaus – alters-, laufleistungs- und nutzungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann. Derartige, dem normalen Fahrzeuggebrauch entsprechende Abnutzungserscheinungen sind unvermeidbar und begründen weder einen Anspruch auf Wandlung noch auf Minderung.

Eine Haftung für nicht erkennbare, verdeckte oder fortbestehende Schäden, insbesondere im Bereich der Fahrzeugelektronik, der mechanischen Bauteile oder für möglicherweise verbogen gebliebene Bauteile, wird ausgeschlossen, soweit diese im Rahmen der durchgeführten Besichtigung nicht feststellbar waren.

Ebenso wird keine Haftung für Schäden am Unterboden des Fahrzeugs übernommen, da zum Zeitpunkt der Besichtigung weder eine Hebebühne noch eine Untersuchungsgrube zur Verfügung standen und eine Überprüfung dieser Bereiche somit nicht möglich war.

Foto 1



Ansicht vorne links

Foto 2



Ansicht vorne rechts

Foto 3




Ansicht hinten rechts

Foto 4



Ansicht hinten links

Foto 5



Laufleistung

Foto 6



Fahrgestellnummer

Foto 7



Fahrzeugschein, Schlüssel & Bordmappe

Foto 8



Geöffnete Fahrertür in Richtung Lenkrad

Foto 9



Geöffnete Beifahrertür in Richtung Lenkrad

Foto 10



Geöffnete Hecktür links

Foto 11



Geöffneter Kofferraum / Laderaum

Foto 12



Motorraum

Foto 13



2. Radsatz

Foto 14



Frontansicht direkt

Foto 15



Heckansicht direkt

Foto 16



Rad vorne links

Foto 17



Rad vorne rechts

Foto 18



Rad hinten links

Foto 19



Rad hinten rechts

Foto 20




Mittelkonsole

Foto 21



Sitze vorne

Foto 22



Fahrzeugstatus

Foto 23



Sonderausstattung

Foto 24




Sonderausstattung

Foto 25




Sonderausstattung

Foto 26



Sonderausstattung

Foto 27



Servicebedarf

#	**Position** (ohne MwSt.)
	Vorhandene Schäden
1	**Fahrertür** Art der Beschädigung: Kantenschäden Art der Reparatur: Smart Repair








2 **Kofferraumkante**

Art der Beschädigung: Delle und Kratzer

Art der Reparatur: Smart Repair





3 **Heck**

Art der Beschädigung: Abschleppabdeckung fehlt

Art der Reparatur: Erneuern



4 **Frontscheibe**

Art der Beschädigung: Steinschläge

Art der Reparatur: Erneuern






5 **Sommerfelge vorne rechts**

Art der Beschädigung: Verschrammung

Art der Reparatur: Erneuern




Akzeptierte Gebrauchsspuren

6 **Radlauf hinten rechts**

Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer

Art der Reparatur: Gebrauchsspuren




7 **Beifahrertür vorne rechts**

Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer

Art der Reparatur: Gebrauchsspuren




8 **Radlauf vorne rechts**

Art der Beschädigung: Steinschläge

Art der Reparatur: Gebrauchsspuren





9 **Motorhaube**

Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer und Steinschläge

Art der Reparatur: Gebrauchsspuren











10 **Front rechts**

Art der Beschädigung: Steinschläge

Art der Reparatur: Gebrauchsspuren



11 **Front links**

Art der Beschädigung: Kratzer

Art der Reparatur: Gebrauchsspuren



12 **Dach**

Art der Beschädigung: Steinschläge

Art der Reparatur: Gebrauchsspuren





13 **Beifahrertür hinten links**

Art der Beschädigung: Oberflächen Kratzer

Art der Reparatur: Gebrauchsspuren







14 **Radlauf hinten links**

Art der Beschädigung: Oberflächen Kratzer

Art der Reparatur: Gebrauchsspuren









