CarOnSale

Mercedes-Benz C 200 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2020	215.245km	160 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 200 d	KATEGORIE Kombi
FIN W1K2052011G018372	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 215.245km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 160 PS (118 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.597 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 200.232km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2020	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 142g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	50 µm	Beifahrertür	70 µm
Kotflügel vorne links	60 µm	Kotflügel vorne rechts	50 µm
Türe hinten links	50 µm	Türe hinten rechts	40 µm ⚠
Seitenteil hinten links	130 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	130 µm ⚠
Motorhaube	50 µm	Heckklappe	40 µm ⚠
Dach	60 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Aktive Motorhaube
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenausstattung: Zierteile Klavierlack-Optik
- Innenhimmel Stoff
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Modellpflege mit Code
- Motor 1,6 Ltr. - 118 kW CDI KAT
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ/BALTIC BLACK
- Reiserechner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Standard Interieur
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- KeyFree-Startsystem
- Keyless Go Startanlage
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht
- Tagfahrlicht LED
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)

Sonderausstattung


- Ausstattungs-Paket: Business Plus
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Infotainment-Paket Advanced
- Innenraumlicht-Paket
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Multibeam LED
- Park-Paket Advanced
- Smartphone integriert
- Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Media-Display
- Navigationssystem: SD-Karten-Navigation
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fondsicherheits-Paket
- Seitenairbag (Sidebag) hinten
- Scheinwerfer LED High Performance
- Bürofunktion im Fahrzeug
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Infotainment-Paket High-End
- Komfort-Paket
- Licht-Paket
- PRE-SAFE-System Plus
- Sitz-Komfort-Paket
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Sitzheizung vorn
- Media-Display
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Park-Paket mit Sensoren
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Komfort Direktlenkung
- Fahrassistenz-Paket High-End
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Infotainment-System: Remote Online
- Kraftstofftank: vergrößert
- Licht-Paket High-End
- Park-Paket
- Smartphone integriert
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Multifunktions-Telefonie
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Rückfahrkamera
- Heckleuchten LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















MERCEDES-BENZ AG
W1K2052011G018372
2205 kg
4075 kg
1025 kg
1215 kg

CarOnSale


MENU
REST
REAR
A/C



Hinten










FR196014


Mercedes-B
EG-Übereinstimmungsbescheinigung




Außerbetriebsetzung
(bei Zulassung wieder gültig)
22.05.2020
ALD002215
2
01
118 /3802
220
AC
4772
1839
WIK2052011G018372
8
1465
1615
Mercedes-Benz
75
204 K
142
2205
2205
R21DT0
1025
1215
C2AZ050C
1025
1215
80
2850
71
C 200 d
1800
750
5
Mercedes-Benz
205/60 R16 092W
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
SCHWARZ
97-
EURO6;WLTP;AP;P1/C1; M, N1 I
e1*2001/116*0457*48
Diesel
17.01.20
K
FR196014
0002
36AP
1597
F.1/F.2:+70 8.ANH.BETR.*7.2/8.2:+100 8.ANH.BETR.*STUFE
PM 5 AB TAG ERSTZUL.*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT.
AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STAB1.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO
100 KM/H GEM.S.AENR.:V0.2.9:AUSN.VO.2.STVO AUSGESTATTE
T*Stufe PM5,ab 22.05.2020*Datum zur Erassionsklasse: 2
2.05.2020***


Außerbetriebsetzung
Zulassung wieder gültig
Kreis Schleswig-Flensburg
Der Landrat
Straßenverkehrsbehörde
Im Auftrag
R4CVR071
ZBI 29632



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)