CarOnSale

Opel Mokka Elegance

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



08/2024	33.609km	LEISTUNG 131 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Mokka Elegance [DE - SUV5 1.2 Turbo EU6e, Elegance, 2022 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VXKUSHNSXRW046608	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 33.609km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 29.500km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2024	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 137g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	95 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	105 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	85 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Andere: Startet nur mit externer Batterie;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Defekt;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL
Keine

ZUSATZINFORMATIONEN
Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Dachhimmel Grau
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Klimaanlage
- Lenkrad heizbar
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkpilotsystem hinten
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Seitenairbag vorn
- Tagfahrlicht LED
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bluetooth Audio-Streaming
- Dachspoiler
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Feststellbremse elektrisch
- Heckleuchten LED
- Kopf-Airbag-System
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW
- Opel Connect
- Radstand 2557 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Sicht-Paket
- Wärmeschutzverglasung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung
- Original Fahrzeug Farbe: DIAMOND BLACK
- Audiosystem Multimedia
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill, Opel Vizor, Rahmen in Hochglanz-Schwarz
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifen-Reparaturkit
- Scheinwerfer LED
- Start/Stop-Anlage
- 6 Lautsprecher
- Scheibenwischer mit Regensensor

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























STELLANTIS AUTO SAS
VXKUSHNSXRW046608
1740 KG
2940 KG
1 – 980 KG
2 – 960 KG

CarOnSale















Service Zwischeninspektion ☑ Hauptinspektion ☐
Datum 13.05.24 79500
Motoröl
Qualität:
Viskosität: SAE 5 W- 30
Frostschutzmittel, Kühlmittel -20 °C

Ja	Nein	
☑	☐	Batterie (Funkfernbedienung)
☐	☑	Pollenfilter
☐	☑	Luftfiltereinsatz
☐	☑	Keilrippenriemen
☐	☑	Zahnriemen
☐	☑	Kraftstofffilter
☐	☑	Getriebeöl
☐	☑	Bremsflüssigkeit
☐	☑	Reifenreparaturset
☐	☑	Bremsbeläge vorn/hinten
☐	☑	Zündkerzen
☐	☑	Kühlmittel
☐	☑	Ionenfilterelement
☐	☑	Kühlmittel Brennstoffzelle

Motorservice Anton
Rudolf-Diesel-Weg 3
65428 Rüsselsheim
Tel: 01726951516







01.08.2024 2525 AAT000091
M1 AF
VXKUSHNSXRW046608 9
OPEL
B
HNSS-41B500
MOKKA
Stellantis (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/5007*2023/443EA
EURO6;WLTP;EA;P1/C1;M, N1, N2
Benzin
0001 06EA 1199
WW.AHK LT.ECTG*

1150=4150 1790-1790
1535=1835 1295-1381
137 1740 1740
980 960
980 960
33 1750 67
1200 540
215/60 R17 100H
215/60 R17 100H
Schwarz
e2*2007/46*0639*31
19.04.2024 X RB483030



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)