CarOnSale

Audi A4 Avant

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2020	201.803km	163 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A4 Avant [AT - Kb5 35 2.0 TDI EU6d-T, S line, (Facelift) 2019 - 2020]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZF48LA033044	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 201.803km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 179.850km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2020	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 140g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	145 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Beim Öl: Unter Minimum;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Audi Smartphone Interface
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Stoff
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Frontscheibe Akustikglas
- Funkschlüssel
- Fußgänger-Schutzsystem
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel schwarz matt
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
- Karosserie: 4-türig
- Leichtlaufreifen
- Mild-Hybrid 120 kW (Motor 2,0 Ltr. - 120 kW 16V TDI)
- Mild-Hybrid-Technologie
- Modellpflege
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer Basis (LED - Technologie)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Index
- Sitze vorn manuell einstellbar
- Stoßfänger Sport-Design (S-line)
- Wagenheber
- Wendeladeboden (Ladeboden)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Heckdiffusor
- Licht- und Regensensor
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Audi music interface
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sport-Fahrwerk

Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Assistenz-Paket Tour
- Glanz-Paket
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Dachreling (Aluminium)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Sitzheizung vorn
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Prädiktiver Effizienz-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear
- Rückfahrkamera
- Ambiente-Beleuchtung
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Sportsitze vorn
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic) inkl. Audi pre sense rear
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















AUDI AG
WAUZZZF48LA033044



R-1234yf
PAG












Serviceintervalle
Nächster Ölwechsel in
8900 km / 12.11.2027
Inspektion fällig seit
2100 km
Ölwechselintervall zurücksetzen





AUDI


30
25
3
9
29
6
4
8
28
27
7
6



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Delle, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Anderer Schaden): PDC unsachgemäß instand gesetzt



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Anderer Schaden): PDC unsachgemäß instand gesetzt



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Anderer Schaden): PDC unsachgemäß instand gesetzt

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)