CarOnSale

Audi Q3

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



01/2013	158.564km	LEISTUNG 140 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q3 [DE - SUV5 2.0 TDI DPF EU5, 2011 - 2014]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZ8U0DR055426	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 158.564km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2013	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 137g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	⚠ 3 mm Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	⚠ 3 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	145 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	85 µm ⚠
Dach	145 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Andere: Knirschendes Geräusch beim lenken am Lenkrad ;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Laut Verkäufer: 2 Schlüssel

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten schwarz
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Nebelscheinwerfer integriert
- Radstand 2603 mm
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: MONSUNGRAU

Sonderausstattung

- Audi music interface
- Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig)
- Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Dachreling (Aluminium)
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Licht- und Regensensor
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Navigations-Paket
- Raucher-Paket
- Reserverad als Notrad
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sprint mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Sitzheizung vorn
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Voll-Lackierung
- Wendeladeboden (Ladeboden)
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Einstiegsleisten (Aluminium) und Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Sportsitze vorn
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Sport-Fahrwerk S-line
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Frontscheibe Akustikglas
- Connectivity-Paket
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























AUDI AG
e1*2007/46*0591
WAUZZZ8U0DR055426
2045 kg
3865 kg
1- 1100 kg
2- 1035 kg
Typ 8U



CarOnSale




Motoröle made in Germany
LIQUI MOLY
03.07.2026
155779
4,3
Nach Anzeige
BUXI Autoreparatur und Teile GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 5a
21614 Buxtehude
Tel. 04161 7232-0




AUDI
EG-Übereinstimmungsbescheinigung




10.01.2013 0588 ASN000109
M1 AC
WAUZZZ8U0DR055426
Audi
8U
XCFFBF1
FM6BB002R8U6A7MQEM1
Q3
AUDI
Fz.Z.Pers.bef.b. 8 Sp1.
Kombilimousine
715/2007*566/2011F
EURO5;F;PI/CI;M,N1 I
Diesel
0002 35F0 01968
F.1/F.2:+20 u. 7.2/8.2:+70
w.d.Zuges max.3865kg*Stufe
lt.EGTG*ZU 15.1/15.2:AUCH
FELGE 8JX18 H2,ET 35,HERST.
.VERWEND.V.SCHNEEKETTEN NICHT ZULAESSIG**
02 01 0103/04200 202
04385-04463 1831-1851
1570-1597 01520
- 00080 -
137 002045 002045
01100 01035 -
01100 01035 -
071 02375 070
01800 0750 005 -
215/65 R16 98V
215/65 R16 98V
-
7
e1*2007/46*0591*04
24.04.12 A VZ761390
b.Anhängebetrieb*zul.Ges-Ge
PM 5 ab Tag Erstzul.*ww.AHK
GENEHM.:235/50 R18 98V A.
SAT AUTOSPORT,KENNZ:SAT 21


Bitte zusammen mit der ZB II (Fahrzeugbrief)
zur späteren Wiederzulassung aufbewahren.
Außer Betrieb gesetzt
am 23.09.2026
durch
Landkreis Stade
Der Landrat
Straßenverkehrsamt
Im Auftrag
Valentin



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden, Kratzer)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)