CarOnSale

Volkswagen Golf Allstar BMT

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 41*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2016	134.371km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Allstar BMT [DE - LimS5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6, Allstar, 2015 - 2017]	KATEGORIE Limousine
FIN WVWZZZAUZGW250985	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 134.371km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 114.807km	LETZTER SERVICE AM 01/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 117g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Allwetterreifen

FELGE

Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Reifen porös	⚠ 3 mm Reifen porös
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	205 µm ⚠	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	250 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	160 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Tiergeruch;

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Pedale Edelstahl / Aluminium-Design
- Rücksitzlehne geteilt
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Rußpartikelfilter
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Ablagefach am Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Zirconium brushed
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kühlergrill verchromt
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Nichtraucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Spiegel-Paket
- Stoßfänger lackiert
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Winter-Paket
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel lackiert
- Chrom-Paket (1)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fußmatten Textil
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Mittelarmlehne vorn klappbar
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Parkbremse elektrisch
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Außenspiegel elektr. anklappbar

- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Anzeige für Waschwasserstand
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn
- Scheibenwaschdüsen heizbar

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- R-Line-Paket Exterieur Allstar
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sport-Fahrwerk
- Stoßfänger R-Line
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Licht- und Sicht-Paket 1
- Perleffekt-Lackierung
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Antennen-Diversity
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Anzeige für Waschwasserstand
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Progressivlenkung
- Sport-Fahrwerk
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort (inkl. Bluetooth-/Audio-Schnittstelle)
- R-Line Sport-Paket
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Multimediabuchse AUX-IN
- Abbiegelicht
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Antennen-Diversity
- Dachspoiler
- Progressivlenkung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























VOLKSWAGEN AG
e1*2007/46*0623
WVWZZZAUZGW250985
1880 kg
3510 kg
1 - 1050 kg
2 - 0880 kg
Typ AU


CarOnSale

GOLF
CarOnSale


ParkPilot
RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU

RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU
Berlin
Wien






Service-Nachweis 7
Dokumentation der Karosserieprüfung
FAHRZEUGTECHNIK


Service-Nachweis 4
Dokumentation der Karosserieprüfung


Fahrzeugdatenträger
WVWZZZAUZGW250985
Golf 2.0
110 KW TDI DSF
CRLB
CLBM
QMM
LC9X
Der Volkswagen Service




VOLKSWAGEN AG
e1*2007/46*0623
WVWZZZAUZGW250985
1880 kg
3510 kg
1 - 1050 kg
2 - 0880 kg
Typ AU
CRLB 1539
0863882



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Reifen porös)



- Rad (Reifen porös)



- Rad (Kratzer)




- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Anderer Schaden): Von.



- Innenraum (Kratzer, Anderer Schaden): Von.



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch)