CarOnSale

Audi A1

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 20.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2014	133.184km	122 PS	Benzin	Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A1 [DE - LimS3 1.4 TFSI EU5, Ambition, 2010 - 2014]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WAUZZZ8X5EB173119	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 133.184km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 122 PS (90 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 111.219km	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2014	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 126g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Ambition
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bremsassistent
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Innenausstattung: Ausströmer schwarz Hochglanz
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 2-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lendenwirbelstützen verstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TFSI
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Herzklopfen
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sport-Fahrwerk
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: SCUBABLAU

Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachbogen Kontrastfarbe
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Klimaautomatik
- Licht- und Regensensor
- Media-Paket
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Raucher-Paket
- Reifenkontroll-Anzeige
- Sitzheizung vorn
- Gepäckraum-Paket
- Ablage-Paket
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Connectivity-Paket
- Audi music interface
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























AUDI AG
WAUZZZ8X5EB173119

CarOnSale



Autoservice
Hohenlockstedt
Frostschutz
- 30 °C
04826/600
Autoservice
Hohenlockstedt
Bremsflüssigkeit
25.05.23
04826/600






Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)