CarOnSale

Renault Megane II Grandtour Emotion

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 15*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2004	313.630km	101 PS	Diesel	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Megane II Grandtour Emotion	KATEGORIE Kombi
FIN VF1KMR20531996912	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 313.630km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.461 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 3
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2004	FARBE Gelb	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 122g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**150 µm**	Beifahrertür	**130 µm**
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	**130 µm**	Türe hinten rechts	**120 µm**
Seitenteil hinten links	**140 µm**	Seitenteil hinten rechts	**130 µm**
Motorhaube	**130 µm**	Heckklappe	**110 µm**
Dach	**140 µm**		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Der Riemen des Aggregats ist defekt ;
Lenkung	Schwergängig;
Batterie	Andere: Lichtmaschine lädt nicht ; Tiefenentladen“; Batterieleuchte an;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keilrippenriemen gerissen

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 1-K-Klebeset - SP-Kit
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Reifen 195/65 R15 ..H
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Entry & Drive
- Airbag Beifahrerseite
- Ausstattungs-Niveau E1 (siehe Typenschild B-Säule)
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 5-Gang
- Klimaanlage
- Nebelscheinwerfer
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling
- Fairway-Paket
- Heckscheibe heizbar
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Original Fahrzeug Farbe: BEIGE ANGORA
- Servolenkung
- Sondermodell Emotion
- Verglasung getönt

Sonderausstattung

- Audiosystem: 4x15 Watt mit CD-Player
- Motor 1,5 Ltr. - 74 kW dCi Diesel KAT (K9K-728)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VF1KAR20531996912
1015 KG
1-1015 KG
2-1015 KG

CarOnSale

CarOnSale



4.08.2004	3333	026	0069	2	01	74	/4000		178
1		0200			4500			1777	
F1KMR20531996912		9			1467			1310	
				-		-		-	
				121		1815		1815	
				1015		1010		-	
				1015		1010		-	
				79		-		72	
EGANE				1300		650		5	-
ENAULT (F)				195/65R15 91T					
ERSONENKRAFTWAGEN				195/65R15 91T					
ESCHLOSSEN				-					
				GELB				1/-	
URO 3				e2*98/14*0272*11					
iesel				26.03.2004		K		HX332196	
002	0444		1461						
18-20:H.BIS 1505 U.ZU G:BIS 1465*ZUL.GES-GEW.D.ZUGE									
MAX.2800KG*WW.AHK LT.EGTG/ABE*									



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Farbunterschied zwischen den einzelnen Bauteilen



- Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Farbunterschied zwischen den einzelnen Bauteilen



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer, Anderer Schaden): Öffnet nicht



- Heckklappe (Kratzer, Anderer Schaden): Öffnet nicht

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer)