CarOnSale

Mercedes-Benz C 180 CGI

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 46*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2019	89.539km	156 PS	Benzin	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 180 CGI [DE - Lim4 C 180 EU6d-T, Avantgarde, (Facelift) 2018 - 2020]	KATEGORIE Limousine
FIN WDD2050401R479012	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 89.539km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 156 PS (115 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.595 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 85.479km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2019	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 134g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	95 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	185 µm ⚠
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	185 µm ⚠
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Feststellbremse elektrisch
- Innenhimmel Stoff
- Keyless Go Startanlage
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 1,6 Ltr. - 115 kW KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Wegfahrsperre
- KeyFree-Startsystem
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem Audio 20 (mit Farbdisplay)
- Außentemperaturanzeige
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tempomat
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Tagfahrlicht LED
- Aktive Motorhaube
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Karosserie: 4-türig
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Modellpflege mit Code
- Reiserechner
- Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: POLARWEISS

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Ausstattungs-Paket: Business Plus
- Avantgarde Interieur
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fußmatten Velours
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kühlerjalousie, regelbar (Airpanel)
- Licht-Paket Advanced
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Park-Paket Advanced
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Spiegel-Paket
- Sport-Fahrwerk
- Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole)
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Komfort-Paket
- Sitz-Komfort-Paket
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Sitzheizung vorn
- Licht-Paket
- Scheinwerfer LED High Performance
- Heckleuchten LED
- Infotainment-Paket Advanced
- Smartphone integriert
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Navigationssystem: SD-Karten-Navigation
- Media-Display
- Park-Paket mit Sensoren
- Kraftstofftank: vergrößert
- Innenraumlicht-Paket
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Innenhimmel Stoff
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Scheinwerfer LED High Performance
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Heckleuchten LED
- Park-Paket
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Rückfahrkamera
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























CarOnSale


13:59
Birmingham
London
Paris
Amsterdam
Luxemburg
København

Hinten

AUTO
MENU
SYNC
A/C
NAVI
RADIO
MEDIA
TEL


VOL

RES
SET +
CNCL
SET -
LIM









Servicehistorie

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz	Autohaus Knlest GmbH Kieler Straße 26 Dormagen	Datum Laufleistung Service	16.12.2025 85479 km Service B
	KFZ-Meisterbetrieb Dirksen Noorstraße 5-7 Eckernförde	Datum Laufleistung Service	17.11.2023 62854 km Service A
Mercedes-Benz	Süverkrüp + Ahrendt GmbH & Co. KG Störfischerstraße 3 Itzehoe	Datum Laufleistung Service	06.10.2021 32532 km Service A
Mercedes-Benz	Süverkrüp + Ahrendt GmbH & Co. KG Lundener Straße 4 - 6 Rendsburg	Datum Laufleistung Service	26.10.2020 16336 km Service B
Mercedes-Benz	Mercedes-Benz AG GSP/TPS Freimatte 25 Kippenheim	Datum Laufleistung Service	06.03.2020 16425 km Service A




27.02.2019 1313 DZD014272
M1 AA
WDD2050401R479012 5
MERCEDES-BENZ
204
R031T0
CZAA052C
C 180
DAIMLER (D)
FZ Z PERS.BEF.B. 8 SPL
LIMOUSINE
715/2007*2017/1347AG
EURO6,WLTP,AG-P/CI,M, N1 I
BENZIN
0001 36AG 1595
F.1/F.2:+65 B.ANH.BETR.*2.2/8.2:+100 B.ANH.BETR.*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT,AHK,U.ESF,M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F ANH.BETR.F.TEMPO.100 KM/H GEM.5.AEND.VO.Z.9,AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 27.02.2019*

2 1 115/5300 225
4757 1839
1450 1460
75 -
167 2040 2040
980 1095 -
980 1095 -
79 3750 70
1800 730 5 -
225/50R17 094W
225/50R17 094W
-
WEISS 0
c1*2001/116*0431*49
10.08.2018 K HT779014



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)