CarOnSale

Skoda Kodiaq Sportline 4x4

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2019	116.348km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Kodiaq Sportline 4x4 [DE - SUV5 2.0 TDI EU6d-T, Sportline 4x4, 2018 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN TMBLK7NSXL8024886	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 116.348km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 97.167km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 150g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Reifenschäden: Korrosion

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Brillenfach
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Gepäck-/Laderaumabdeckung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kopfstützen hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TDI
- Radioempfang digital (DAB+)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Mittelarmlehne vorn
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Start/Stop-Anlage
- Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
- Tagfahrlicht LED
- 8 Lautsprecher
- Außenspiegel Wagenfarbe
- CargoFlex-System
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Multifunktionsanzeige
- Radstand 2791 mm
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Türgriffe innen verchromt
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Verglasung getönt
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Sitzheizung vorn + hinten
- Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Wegfahrsperre
- Nebelscheinwerfer
- Rußpartikelfilter
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Bremsenergierückgewinnung
- Chromzierleisten an Seitenfenstern
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Anthrazit - Brushed
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: SEDA QUARTZ/QUARTZ GREY
- Reifen-Reparaturkit
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sportline
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Dachreling
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Notrufsystem
- Airbag Fahrerseite
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gurtstraffer hinten
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (AFS)
- Antriebsart: Allradantrieb

- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC) inkl. Fahrprofilauswahl (Drive Mode Selector)
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)

Sonderausstattung

- Business-Paket Amundsen
- Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
- Steckdose 230V
- Metallic-Lackierung
- Maxi-DOT Farbdisplay
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Rückfahrkamera
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Phonebox
- Vorrichtung WLAN-Hotspot
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Laderaumboden variabel
- Sprachsteuerung für Infotainment-System
- Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Audio-Navigationssystem Amundsen
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Kamerasystem 360°

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















TMBLK7NSXL8024886

CarOnSale


SKODA
CarOnSale




SPEED CANCEL
ON
RESUME















BRIDGESTONE


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
Fahrweg kontrollieren!





38.11.2019		8004		ARX000612					
M1G			AC						
TMBLK7NSXL8024886				2					
SKODA									
NS									
ACDFHAX1									
NAD7ADZDL0034BF0GS5V1C7B									
KODIAQ									
SKODA (CZ)									
GELÄNDEFZ.PERS.BEF.									
KOMBII.1MOUSINE									
715/2007*2018/1832DG									
EURO6;WLTP;DG;PI/CI;M, N1 I									
DIESEL									
0002		36DG		01968					
*Z.2/8.2:+1008,ANHÄNGERBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZU									
GKOMBINATION:44890KG*STUFE.EM 5.AB.TAG.ERSTZUL.*WW.AHK									
I.T.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 08.11.2019*									

02		02		0140/03500		210			
04699 - 04798				1882 - -					
1666 - 1686				001772 - -					
-		00100		-					
0187		002390		2390					
01230		01310		-					
01230		01210		-					
072		03000		070					
02500		0750		5		-			
235/50 R19 99V									
235/50 R19 99V									
GRAU				7					
e8*2007/46*0249*13									
29.07.2019			X	FR619728					
-									





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)