CarOnSale

Opel Astra Selection "110 Jahre"

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 15*** · Fahrzeug aufgenommen am 01.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2009	176.640km	90 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Astra Selection "110 Jahre" [DE - LimS5 1.4 EU4, Selection 110 Jahre, (Facelift) 2008 - 2009]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN W0L0AHL4895055055	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 176.640km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.364 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 166.347km	LETZTER SERVICE AM 06/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2009	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 151g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	155 µm	Türe hinten rechts	155 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	160 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Ölverlust: am Ventildeckel;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Abdeckleisten Dach Wagenfarbe
- Audiosystem CD 30 (Radio/CD-Player)
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: Ultrablau Mi2
- Seitenairbag vorn
- Sitzneigungsverstellung vorn links
- Wärmeschutzverglasung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterzierleisten schwarz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Modellpflege
- Rücksitzlehne geteilt
- Servolenkung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Elektron. Traktionskontrolle
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Komfort)
- Motor 1,4 Ltr. - 66 kW 16V
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Wegfahrsperre

Sonderausstattung

- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Reserverad in Fahrbereifung
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Raucher-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




























OPEL
WOLC0AHL4895055055
1735 kg
2790 kg
1-0895 kg
2-0860 kg
Z 21B XXTC






Zusätzliche Motoröl- und Motorölfilter-Wechsel 4 - 2
Autohaus Rank
01917 Kamenz


Zusätzliche Motoröl- und Motorölfilter-Wechsel
Autohaus Rank
01917 Kamenz






19.05.2009
ADB00050 5
M1
AB
W0L0AHL4895055055
OPEL
A-H
BA11
1A12AJVAEG5
ASTRA
OPEL
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckklimousine
70/220*2003/76B
EURO 4
Benzin
P.1/P.2:BEI ANHÄNGEBETRIEB 179/77,2/8.2:BEI ANHÄNGEBETRIEB
TUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 19.05.2009*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)




- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer, Rost)



- Schweller links (Kratzer, Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)