CarOnSale

Audi A3

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 27*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



04/2012	326.485km	LEISTUNG 105 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A3 [DE - LimS3 1.2 TFSI EU5, Attraction, 2010 - 2012]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WAUZZZ8P8CA135595	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 326.485km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.197 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 314.907km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2012	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 127g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**110 µm**	Beifahrertür	**105 µm**
Kotflügel vorne links	**110 µm**	Kotflügel vorne rechts	**100 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**110 µm**	Seitenteil hinten rechts	**110 µm**
Motorhaube	**115 µm**	Heckklappe	**95 µm**
Dach	**120 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL
Keine

ZUSATZINFORMATIONEN
Service/Wartung fällig; Navi CD fehlt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, rechts
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Karosserie: 2-türig
- Leuchtweitenregelung
- Reifen-Reparaturkit
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Frequenz
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: EISSILBER
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Attraction
- Dynamik-Fahrwerk
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 6-Gang
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Modellpflege ab 07/2008
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Start/Stop-Anlage
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Fensterheber elektrisch vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lenkgetriebe - Generation II
- Motor 1,2 Ltr. - 77 kW 16V TFSI
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Klavierlack, schwarz
- Komfort-Paket Plus
- Mittelarmlehne vorn
- Raucher-Paket
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Aktiv-Lautsprecher
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Licht-Paket
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Gepäckraum-Paket
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Klimaanlage
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Klimaautomatik
- Metallic-Lackierung
- Nebelscheinwerfer integriert
- USB-Schnittstelle Audi exclusive
- Ablage-Paket
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Außentemperaturanzeige
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















ANTENNE
+5.5°C
NO NAV-CD



A3

A3

AUDI AG
e1*2001/116*0217
WAUZZZ8P8CA13


CarOnSale



CarOnSale












WARNCKE


WARNCKE


Gewährleistungsnachweis
8P1 AIC


WL345417

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Verformung)



- Motorhaube (Verformung)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)




- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)