CarOnSale

Opel Corsa Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 22*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2007	148.420km	90 PS	Benzin	Schaltgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Corsa Edition [DE - LimS3 1.4 EU4, Edition, 2006 - 2010]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN W0L0SDL0874141997	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 148.420km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.364 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2007	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 145g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**90 µm**	Beifahrertür	**110 µm**
Kotflügel vorne links	**110 µm**	Kotflügel vorne rechts	**110 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**530 µm** ⚠	Seitenteil hinten rechts	**125 µm**
Motorhaube	**105 µm**	Heckklappe	**100 µm**
Dach	-		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Rückspiegel angelaufen;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Edition
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektro-Paket
- Fahrassistenz-System: Geschw.-Überwachung
- Getriebe 5-Gang
- Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 3-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 66 kW 16V
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitzlehne geteilt
- Rücksitzlehne klappbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Fensterheber elektrisch vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Aktive Kopfstützen vorn
- Original Fahrzeug Farbe: MAGMAROT/FLAME RED

Sonderausstattung

- Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sommer-Paket
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Klimaautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















OPEL
WOLOSDL0874141997


CarOnSale


CarOnSale









Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO mit einer Abgasuntersuchung - Ottomotor
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU - Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
an Ihrem Fahrzeug wurden zum Prüfzeitpunkt keine Mängel festgestellt.
(10) Ergänzende Hinweise:
- Bremswirkung gemäß Pkt. 8 Nr.1 der HU Bremsrichtlinie ohne Beanstandung
- Radbremse hinten rechts Freigang etwas eingeschränkt.
(9) Ihr TÜV-Sachverständiger: Michael Kretschmann
Messwerte:
SEP 2026


23.02.2007
WOLOBDLO6Z4141997
OPEL
S-D
FC1T
1A03A5KHCC5
CORSA
OPEL
FS-S-Kfz-Bef.-b.-8 Spl.
Wohnmobil
185/70R14 88T
2001/116*0379*02
27.10.2006
ANHÄNGEBETRIEB
ANHÄNGEBETRIEB


TÜVNORD
SEP 2026
TÜV NORD Mobilität
41c820b
BTOUT092
Kreis Segeberg
Der Landrat



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)




- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Rost, Ausgeblichen/Matt)



- Motorhaube (Rost, Ausgeblichen/Matt)



- Motorhaube (Rost, Ausgeblichen/Matt)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Rost)



- Fahrertür (Lackschaden, Rost)



- Fahrertür (Lackschaden, Rost)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt, Rost)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt, Rost)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt, Rost)



- Dach (Riss/Bruch, Ausgeblichen/Matt)




- Dach (Riss/Bruch, Ausgeblichen/Matt)



- Dach (Riss/Bruch, Ausgeblichen/Matt)




- Dach (Riss/Bruch, Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Schweller rechts (Lackschaden)




- Kotflügel vorne links (Delle, Ausgeblichen/Matt)



- Kotflügel vorne links (Delle, Ausgeblichen/Matt)




- Kotflügel vorne rechts (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden, Kratzer, Rost, Ausgeblichen/Matt)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden, Kratzer, Rost, Ausgeblichen/Matt)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden, Kratzer, Rost, Ausgeblichen/Matt)



- Seitenteil hinten rechts (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Ausgeblichen/Matt, Rost)



- Heckklappe (Kratzer, Ausgeblichen/Matt, Rost)



- Heckklappe (Kratzer, Ausgeblichen/Matt, Rost)



- Heckklappe (Kratzer, Ausgeblichen/Matt, Rost)



- Heckklappe (Kratzer, Ausgeblichen/Matt, Rost)



- Heckklappe (Kratzer, Ausgeblichen/Matt, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)

CarOnSale +49 30 311 96 400 info@caronsale.de www.caronsale.com