CarOnSale

BMW sDrive 18 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 71*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



03/2013	98.810km	LEISTUNG 143 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG sDrive 18 d [DE - SUV5 18d EU5, sDrive, (Facelift) 2012 - 2015]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAVN71070VW80607	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 98.810km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 143 PS (105 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 18.035km	LETZTER SERVICE AM 08/2015	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2013	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 132g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	250 µm ⚠	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	390 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	220 µm ⚠
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	190 µm ⚠	Heckklappe	100 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Andere: Motorraum zum Teil zerlegt; ; Fahrzeug startet nicht obwohl Batterie i.O.;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Andere: Fehlermeldung ;
Lenkung	● Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;
Differential	● Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Motor startet nicht; genaue Prüfung nicht möglich;

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Kopf-Airbag-System hinten
- Modellpflege
- Nichtraucher-Paket
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 105 kW Turbodiesel KAT
- Radstand 2760 mm
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schaltpunktanzeige
- Servolenkung
- Wegfahrsperre
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Reifenpannen-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Sitze vorn höhenverstellbar

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Business
- Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control
- Multifunktion für Lenkrad
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nevada
- Sprachbediensystem
- Xenon-Scheinwerfer
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Panoramadach (Glas)
- Sitzheizung vorn
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Heckleuchten LED
- Dachreling schwarz
- Dachreling
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Park-Distance-Control (PDC)
- Sportsitze vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Tagfahrlicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





































Autohaus Stadel GmbH

DER BMW X1.
IM FALL DER FÄLLE.

BMW AG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EG-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EF-TYPEATTEST
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

DEKRA
Landratsamt Ludwigsburg
Kfz-Zulassungsbehörde

WBAVN71070VW80607
BMW
X1
VN71
SA000
X1 sDrive18d
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Kombilimousine
Diesel
225/50 R17 94H
24.01.2013


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)