
CarOnSale

BMW 318 i

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



01/2008	181.983km	LEISTUNG 143 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 318 i [DE - Lim4 318 i, 2007 - 2008]	KATEGORIE Limousine
FIN WBAVF51070A091713	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 181.983km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 143 PS (105 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2008	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 142g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	250 µm ⚠	Beifahrertür	215 µm ⚠
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm ⚠
Türe hinten links	125 µm ⚠	Türe hinten rechts	280 µm ⚠
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	190 µm ⚠
Motorhaube	180 µm ⚠	Heckklappe	250 µm ⚠
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	Hier die Tonaufnahme anhören
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Ölverlust: am Ventildeckel;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Schlüssel beschädigt;
Haubendämpfer defekt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Interieurleisten Titan, hell
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 105 kW 16V
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifenpannen-Anzeige
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Fluid
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Außentemperaturanzeige
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: TITANSILBER METALLIC

Sonderausstattung

- Advantage-Paket
- Comfort-Paket
- Fußmatten Velours
- Kopfstützen hinten klappbar
- Metallic-Lackierung
- Raucher-Paket
- Sitzheizung vorn
- Nebelscheinwerfer
- Außenspiegel heizbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Lenkrad (Leder)
- Multifunktion für Lenkrad
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Licht- und Regensensor
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player)
- Park-Distance-Control (PDC)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Klimaautomatik erweiterter Umfang
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Mittelarmlehne hinten
- Skisack
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Made in Germany
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
318i
N43B20A
WBAVF51070A09171
354/2
1880 kg
3205 kg
895 kg
1060 kg
TITANSILBER METALLIC / titan


CarOnSale


CarOnSale




ÖLWECHSEL
NÄCHSTER ÖLWECHSEL
B&K


BMW AG
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO CE DE CONFORMIDADE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMM
EF-TYPEATTEST
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE




18.01.2008 0005 ALD000050
M1 AA
WBAVF51070A091713
BMW
390L
VF51
AA
3er Reihe
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Limousine
70/220*2003/76B
EURO 4
Benzin
0001 0462 1995
Grau
e1*2001/116*0308*08
14.09.2007 K DL345092
ausgestellt am 23.06.2020
F.1/F.2: 1955 b.Anhängebetrieb*7.2/8.2: 1175 b.Anhänge
betrieb*ww.AHK lt.EG*G*0.1:1600 bis 8% Steig.


BJS36124




DL345092

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)

CarOnSale +49 30 311 96 400 info@caronsale.de www.caronsale.com