CarOnSale

Ford Focus Ghia

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 17*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.09.2026



06/2008	230.507km	LEISTUNG 116 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Focus Ghia [DE - LimS5 1.6 Ti-VCT EU4, Ghia, 2008 - 2010]	KATEGORIE Limousine
FIN WF0PXXGCDP8R51123	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 230.507km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.596 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 174.475km	LETZTER SERVICE AM 05/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2008	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 156g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	⚠ 3 mm Kratzer, Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 4 mm Kratzer, Kerben	⚠ 4 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	180 µm ⚠	Beifahrertür	190 µm ⚠
Kotflügel vorne links	330 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	330 µm ⚠
Türe hinten links	210 µm ⚠	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	270 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: hinten, vorne;
Kupplung	Kupplung nahe Verschleißgrenze;
Fahrwerk	Andere: Stoßdämpfer Aufnahme oben lose (klappern in der Hinterachse);

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachhimmel Stoff
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einstiegsleisten (Aluminium-Design)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Gurtstraffer
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckklappengriff verchromt
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Holzimitat
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder 4-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole Premium
- Motor 1,6 Ltr. - 85 kW Ti-VCT KAT
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Audiosystem 6000 CD (Radio/CD-Player)
- Fußmatten Velours
- Parkpilotsystem hinten
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Sitzheizung vorn
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Reserverad als Notrad
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Frontscheibe heizbar
- Nebelscheinwerfer
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sicht-Paket 1

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























FORD
"WF0PXXGCOP8RS1123"

CarOnSale


CarOnSale



ADDINOL Ölwechsel
226300
05/26
Nächster ADDINOL Ölwechsel
www.addinol.de










16.06.2008 8566 ABP000328
M1 AB
WF0PXXGCDP8R51123 9
FORD
DA3
SIDA1P
5ABCLF
Focus
FORD (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.
Schräghecklimousine
83R11-05
EURO 4
Benzin
0001 0462 1596
F.1/F.2 1988 u.7 278 2:1075
ew.d.Zuges max.2940kg*ww.Anh 1t.EGTG*
2 01 85 /6000 190
4337-4464 1839
1458-1497 1257
75
157 1825 1825
925 1800
925 1800
81 4500 71
1200 625 5
195/65R15 85U
195/65R15 85U
GELB
e13*2001/116*0144*13
14.02.2008 WQ184103



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Anderer Schaden): Antenne fehlt



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Rost)



- Heckklappe (Anderer Schaden): Zierleiste lose

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)