CarOnSale

Opel Grandland Ultimate Plug-in-Hybrid 4

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 87*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



01/2020	131.192km	LEISTUNG 200 PS	KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Grandland Ultimate Plug-in-Hybrid 4 [DE - SUV5 1.6 Turbo Hybrid 4 EU6d, Ultimate, 2019 - 2021]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W0VZ45GB2LS015744	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 131.192km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 200 PS (147 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 129.526km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2020	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 32g/km (WLTP) 34g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 1.4l/100km (WLTP) 1.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
1 mm	1 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
1 mm	1 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**90 µm**	Beifahrertür	**95 µm**
Kotflügel vorne links	**105 µm**	Kotflügel vorne rechts	**120 µm**
Türe hinten links	**90 µm**	Türe hinten rechts	**80 µm**
Seitenteil hinten links	**100 µm**	Seitenteil hinten rechts	**100 µm**
Motorhaube	**115 µm**	Heckklappe	-
Dach	**125 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dach schwarz lackiert
- Dachreling silber
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektromotor vorn 81 kW / hinten 83 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrmodusschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Feststellbremse elektrisch
- Frontscheibe geräuschdämmend
- Frontscheibe mit Wischerablagenheizung
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- HiFi-System / Sound-System Denon Premium
- Hybrid 221 kW (Motor 1,6 Ltr. - 147 kW)
- Innenraum-Paket
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Ladekabel mit Schukostecker (Mode 2)
- Ladevorrichtung On-Board-Lader
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Leseleuchten im Fond
- Leseleuchten vorn (2)
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Nebelscheinwerfer
- Premium-Sitz vorn links, mit Lederausstattung perforiert
- Radstand 2675 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Seitenairbag vorn
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose 230V
- Steuer-AV Plug-in Hybridantrieb
- Tagfahrlicht LED
- Technologie-Paket Park & Go Premium
- Textilfussmatten
- Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage
- Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten (Silber)
- USB-Schnittstelle
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Abbiegelicht
- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Mittelarmlehne hinten
- Rücksitzlehnen umklappbar FlexFold
- Premium-Sitz vorn rechts, mit Lederausstattung perforiert
- Ergonomiesitz vorn rechts
- Ergonomiesitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Sitzbelüftung vorn
- Heckklappenöffnung elektrisch
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Außenspiegel elektr. anklappbar

- Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken
- Kamerasystem 360°
- Audio-Navigationssystem 5.0 IntelliLink
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Opel Connect
- Original Fahrzeug Farbe: BRIGHT RED

Sonderausstattung

- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung und Stopp-Funktion
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


































Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren


OPEL

17.01.2020 1844 AKO00003 6
MI AF
W0VZ45GB2LS015744 9
OPEL
Z
4
5GBS-C1J000
GRANDLAND X
OPEL AUTOMOBILE
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
MEHRZWECKFAHRZEUG
715/2007*2018/1832AM
EURO6;WLTP;AM;PI/CI; M, N1 I
HYBR.B/E EXT.AUFL.
0025 36AM 01598
WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 17.01.2020**
02 02 0147/06000 240
04477 - 04477 1856-1856
1609 - 1630 001875
00050
0159 002350 002350
01200 01300
01200 01300
065 01850 068
01250 0750 005
205/55 R19 97V
205/55 R19 97V
ROT 3
e2*2007/46*0597*11
31.07.2019 K FR469725

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Lackschaden, Rost)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)