CarOnSale

Suzuki Splash Club

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 50*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2009	78.503km	86 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Suzuki	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Splash Club [DE - LimS5 1.2 EU4, Club, 2008 - 2010]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN TSMEXB32S00255150	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 78.503km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 86 PS (63 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.242 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 19.784km	LETZTER SERVICE AM 10/2015	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2009	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 131g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	210 µm ⚠	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	230 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	185 µm ⚠
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	• Andere: Bremskontrolle leuchtet ;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fernentriegelung Tankklappe
- Getriebe 5-Gang
- Getränkehalter
- Gurtstraffer vorn
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Laderaumboden variabel
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchte
- Mittelkonsole mit Ablagefach
- Motor 1,2 Ltr. - 63 kW 16V KAT
- Multifunktionsanzeige
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Seitenairbag vorn
- Seitenaufprallschutz
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Vorhangairbag vorn und hinten
- Zentralverriegelung
- Bremsassistent

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















TYPE
ENGINE

CarOnSale







Przeglądy okresowe
Wolfgang Nowak
SUZUKI
34123 Kassel
CAR CORRECT
CAR CORRECT


Plan przeglądów Suzuki
Przeglądy okresowe
SUZUKI


SPLASH
MANUAL



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Verformung)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Verformung)



- Beifahrertür (Verformung, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer, Verformung)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller rechts (Verformung, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer)




- Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer, Rost)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)