CarOnSale

Renault Koleos Limited 4x4

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 23*** · Fahrzeug aufgenommen am 19.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2020	109.060km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Koleos Limited 4x4 [DE - SUV5 2.0 BLUE dCi 190 FAP EU6d-T, Limited 4WD, (Facelift) 2019 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VF1RZG00465345242	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 109.060km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.955 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 102.737km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2020	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 181g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.9l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Rost	⚠ 5 mm Rost

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Rost	⚠ 5 mm Rost

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fensterzierleisten verchromt
- Heckscheibe heizbar
- Kühlergrill verchromt
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Parkbremse elektrisch
- Raucher-Paket
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antischlupfregelung (ASR)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Seitenairbag vorn
- Nebelscheinwerfer LED
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe Automatik stufenlos - X-Tronic-CVT
- Ambiente-Beleuchtung
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Frontscheibe Akustikglas
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellpflege
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifen-Reparaturkit
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder-Optik
- Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe
- Dachreling silber
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Rücksitz-Klappsystem (Easybreak-System / Easyflex)
- Audiosystem 3D Sound by Arkamys
- Touchscreen (8,7 Zoll)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeits-Warnanzeige
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage
- Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht statisch
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Automatische Türverriegelung
- Einstiegsleisten Aluminium
- Handschuhfach beleuchtet
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW BLUE dCi Diesel FAP
- Radstand 2710 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sitze vorn mechan. verstellbar
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad (Leder)
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Bordcomputer
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Easy-Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent mit 360° Bewegungssensoren
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Rückfahrkamera
- Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive
- Scheinwerfer Full-LED
- Antriebsart: Allradantrieb

Sonderausstattung

- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Frontscheibe heizbar
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad heizbar
- Frontscheibe heizbar
- Winter-Komfort-Paket
- Lenkrad heizbar
- Sitzheizung vorn
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























RENAULT


CarOnSale

Sehen Sie sich nach allen Seiten um
25°C
24°C

11:06
Cockpit
10°C
NAV
24°C











Ölwechsel




KONTROLLNACHWEISE (2/6)
LÖDEMANN & ZANKEL AG


KONTROLLNACHWEISE (1/6)
Autohaus Hartwig
LÖDEMANN & ZANKEL AG




RENAULT
EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)