CarOnSale

Volkswagen Tiguan Comfortline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2020	87.762km	150 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tiguan Comfortline [DE - SUV5 1.5 TSI BMT/Start-Stopp EU6d-T, Comfortline OPF, 2018 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZ5NZLW905461	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 87.762km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 86.121km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2020	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 165g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.3l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	950 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	105 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Frontklappe
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachreling
- Doppeltonhorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Titan-Silber
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Knieairbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- Mobile Online Dienste VW Connect
- Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nebelschlussleuchte
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2677 mm
- Rücksitz geteilt / klappbar und verschiebbar
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Velours
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten

- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Knieairbag Fahrerseite
- Original Fahrzeug Farbe: Tungsten Silver Metallic
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts

★ Sonderausstattung

- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Antennen-Diversity
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist plus) inkl. Lane Assist und Auspark-Assistent
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Raucher-Paket
- Spiegel-Paket
- Audiosystem: CD-Player
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Tagfahrlicht LED
- Head-up-Display
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Fahrassistenz-System: Stauassistent (Traffic Jam Assist)
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) inkl. Rückfahrkamera
- Metallic-Lackierung
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Winter-Paket
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Scheinwerfer LED
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Emergency Assist
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- App-Connect
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Scheibenwaschdüsen heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WVGZZZ5NZLW905461

CarOnSale

CarOnSale

RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
Fahrweg kontrollieren!

RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
Die Navigationsdatenbank
ist nicht verfügbar.

AUTO
MENU
REST
SYNC
A/C

OK
VIEW




RES
SET










VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung


11.09.20 0403 CIR053674
M1 AC
WVGZZZ5NZLW905461 9
VOLKSWAGEN, VW
SN
ACDPCAX0
FD7FD7GC008N5N2TVR248F1CS
AD
TIGUAN
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sdl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832DG
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1
Benzin
0001 36DG 1498
F.1/F.2:+0 u. 7.2/8.2:+15 b.Anhängebetrieb*0.1:2000 b
s 8% Steig.*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:3900
g*bis 8% Steig.:4100*Bei werkseitig montierter AHK: E
P m.spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp.100 km/
gem.3.Aend.VO.z.9.Ausn.VO.z.STVO*ww.AHK it.EG*Datu
zur Emissionsklasse: 11.09.2020*
2 01 110 /5000 200
4486 1839
1625-1654 1540
- 100 -
165 2100 2100
1100 1050 -
1100 1050 -
74 3750 67
1800 750 5 -
215/65 R17 99V
215/65 R17 99V
-
GRAU 7/-
K. el*2001/116*0450*49
15.06.20 K FU58111

DEKRA
SEP 27
Der Landrat des
Kreises Paderborn
- Zulassungsbehörde -
Im Auftrag
3. Juni 2026
ZBI 282807

FU58111
VOLKSWAGEN AG

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden)




- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)