CarOnSale

Ford Kuga Plug-In Hybrid ST-Line

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2022	77.748km	152 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Kuga Plug-In Hybrid ST-Line [DE - SUV5 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid PHEV EU6d, ST-Line, 2020 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WF0FXXWPMHNR65287	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 77.748km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 152 PS (112 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	HUBRAUM 2.488 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 54.259km	LETZTER SERVICE AM 02/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2022	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 31g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Kofferraumabdeckung fehlt; Tiergeruch;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound, AVAS)
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Body-Styling-Paket
- Bordcomputer
- Dachhimmel Stoff, dunkel
- Dachreling schwarz
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Eco-Anzeige für verbrauchsoptimiertes Fahren (EcoCoach)
- Elektromotor 97 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Post-Collision-System
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- FordPass Connect inkl. eCall
- Fußmatten ST-Design
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik stufenlos - ECVT
- Heckleuchten LED
- Hybrid 165 kW (Motor 2,5 Ltr. - 112 kW)
- Induktionsladeschale für mobile Endgeräte
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- KeyFree-System
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kombiinstrument Digitalanzeige 12,3 Zoll
- Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar
- Ladekabel mit Schukostecker
- Lenkrad (Sport/Leder, ST)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelkonsole mit Armlehne
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Radstand 2710 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt
- Rücksitzlehne klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium
- Scheibenrahmen schwarz
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links verstellbar (8-fach)
- Sitz vorn rechts verstellbar (8-fach)
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Spezialausführung 2
- Sport-Fahrwerk
- Sportsitze
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Radioempfang digital (DAB)
- Audiobedienung am Lenkrad
- 6 Lautsprecher
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- USB-Anschluss
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Kühlergrill schwarz
- Stoßfänger Sport-Ausführung
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrassistenz-System: Active City Stop
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Power KeyFree-Startfunktion
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Getränkehalter vorn
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links

- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Original Fahrzeug Farbe: SOLAR SILVER

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Fahrassistenz-Paket
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Metallic-Lackierung
- Technologie-Paket
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Winter-Paket
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Fahrassistenz-System: Falschfahrer-Warnfunktion
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent Plus, Ein- und Auspark-Funktion und teilautomatisierter Fahrzeugführung
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion
- Türkantenschutz / Schutzprofil vorn und hinten (Door Edge Protector)
- Rückfahrkamera mit Split View
- Frontkamera mit Split View
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent, Cross Traffic Alert und Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent (Notbremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent inkl. Stop&Go-Funktion
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent (Evasive Steer Assistance, ESA)
- Fahrassistenz-System: Fahrspur-Pilot
- Adaptive Scheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- Nebelscheinwerfer LED
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Head-up-Display
- Frontscheibe heizbar
- Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















FORD
WF0FXXWPMHNR65287
2320 kg
3820 kg
1210 kg
1135 kg
DFK BGDA
Ford-Werke GmbH D-50725 Cologne

CarOnSale

CarOnSale


SET+
RES
SET-
LIM

OK




EV
OFF


PASSENGER AIRBAG
AUTO
MAX A/C
DUAL


Umfeld beachten


14:24 5°
Suchen
Auto
Menü
Audio
Telefon
Navigation
Apps
Einstellungen



















21.12.2022	8566	BTM00020	2	1	112/5500	200					
M1	AF		4626		1882						
WF0FXXWPMHNR65287	5		1690		--1844						
FORD				100	-						
DFK			22	2320	2320						
BGDA1FX			1210	1135	-						
566DANA51AS			1210	1135	-						
			73	3750	67						
KUGA			1500	750	5	-					
FORD (D)			225/60 R18 100H								
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			225/60 R18 100H								
Mehrzweckfahrzeug			-								
715/2007*2018/1832AP			Grau		7						
EURO6;WLTP:AP;PI/CI; M, N1 i			e13*2007/46*2188*13								
Hybr.B/E ext.aufl.			26.08.2022	K	GP476057						
0025	36AP	2488									
O.1:1700 BIS 8% STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION :4020 BIS 8% STEIG.*WW.AHK LT.EGTG***											



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Kratzer)