CarOnSale

Volkswagen Tiguan Highline 4Motion

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 62*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2016	234.650km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tiguan Highline 4Motion [AT - SUV5 2.0 TDI BMT EU6, 4Motion Highline, 2016 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZ5NZHW812458	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 234.650km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 192.233km	LETZTER SERVICE AM 08/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2016	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 141g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✕ 1 mm	✕ 1 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Korrodiert, teilweise zerkratzt und zerschrammt

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	290 µm ⚠	Beifahrertür	230 µm ⚠
Kotflügel vorne links	170 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	135 µm ⚠
Türe hinten links	165 µm ⚠	Türe hinten rechts	355 µm ⚠
Seitenteil hinten links	280 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	310 µm ⚠
Motorhaube	165 µm ⚠	Heckklappe	190 µm ⚠
Dach	185 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel
- Ablagefächer in Dachkonsole
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)
- Ambiente-Beleuchtung
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Ambiente-Paket
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel lackiert
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Chromleisten Stoßfänger hinten
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten (Aluminium) beleuchtet
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Grid
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Ladekantenschutz (schwarz)
- Lautsprecher (8)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: TUNGSTEN SILVER
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2677 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Schwellerrohre (verchromt)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Top-Komfortsitze vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger mit Chromeinlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen beleuchtet, vorn
- Türgriffe innen verchromt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling silber
- Dachreling silber eloxiert
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Radlaufverbreiterung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)

- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Sitzheizung vorn
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Off-Road-Fahrprogramm
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Reifenkontroll-Anzeige
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Scheinwerfer LED
- Antriebsart: Allradantrieb
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- Rücksitz geteilt / klappbar und verschiebbar
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Multimedia-Schnittstelle USB
- Multimediabuchse AUX-IN
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Auto-Hold-Funktion
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Start/Stop-Anlage
- Heckleuchten LED, abgedunkelt
- Tagfahrlicht
- Getriebe 6-Gang
- Mittelarmlehne vorn klappbar
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)
- Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Knieairbag Fahrerseite
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)

Sonderausstattung

- App-Connect
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Spiegel-Paket
- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















Phone







VOLKSWAGEN AG
WVGZZZ5NZHW812458

CarOnSale










Datenauszug



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Motorhaube (Delle, Lackschaden)



- Fahrertür (Delle, Lackschaden)



- Fahrertür (Delle, Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden, Delle)



- Türe hinten links (Verformung)



- Dach (Delle, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten links (Riss/Bruch, Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung)