CarOnSale

Mercedes-Benz E 250

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 83*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2014	171.991km	211 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 250 [DE - Ca2 E 250 CGI EU6, (Facelift) 2013 - 2017]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN WDD2074361F222488	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 171.991km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 211 PS (155 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.991 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 170.296km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2014	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 145g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kerben, Kratzer	⚠ 4 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kerben, Kratzer	⚠ 4 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**125 µm**	Beifahrertür	**135 µm**
Kotflügel vorne links	**120 µm**	Kotflügel vorne rechts	**110 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**125 µm**	Seitenteil hinten rechts	**160 µm**
Motorhaube	**105 µm**	Heckklappe	**100 µm**
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Heckleuchten LED
- Innenhimmel schwarz
- Karosserie: 2-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Modellpflege
- Nebelschlussleuchte
- Reiserechner
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung elektr. (Direktlenkung / EPS)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tempomat mit Bremseingriff (Speedtronic)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Durchladeeinrichtung
- Einzelsitze hinten
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Innenraumlicht-Paket
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 155 kW CGI KAT
- PRE-SAFE-System
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer Teil-LED mit integriertem Tagfahrlicht
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Aktive Motorhaube
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Easy-Entry Funktion
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Isofix-Kindersitz-System
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruckwarner
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Tagfahrlicht LED
- Verdeckbetätigung elektro-hydraulisch
- Zeituhr (Analog)
- Tempomat

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Ascher anstelle Ablagefach
- Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND
- Cabrio-Komfort-Paket
- Diebstahlschutz-Paket
- Fahrassistenz-Paket: Spur
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fußmatten Velours
- Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Metallic-Lackierung
- Multikontursitze vorn
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitzheizung vorn
- Sound-System Harman-Kardon mit Logic7-Surround-System
- Sport-Paket Exterieur (Rad-/Technik-Paket)
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Kopfraumheizung (Airscarf)
- Aircap
- Diebstahl-Warnanlage
- Innenraumabsicherung für Diebstahl-Warnanlage
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Sport-Fahrwerk
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














NEXEN








DAIMLER AG
WDD2074361F222488
2235 kg
4035 kg
1070 kg
1190 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany

CarOnSale


CarOnSale





OK





RADIO
DISC
NAVI
TEL
ON
ZONE
AUTO
A/C
21°c
21°c








E-Klasse
Mercedes-Benz


06.05.14
1313
DDN000236
WDD2074361F232488
Mercedes-Benz
207
E 250
Daimler (D)
Kabrio-Limousine
Benzin
2996
7.2/8.2:1260 b Anh.Betr.kvw.AHK 1t.EGTG*Fz ist bei wer
f.Anh.Betr.f.Tempo 100 km/h gem.5.Aend.VO.z.9.Ausn.VO.
z.StVO ausgestattet*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Lackschaden)



- Fahrertür (Delle, Lackschaden)



- Cabrioverdeck (Anderer Schaden): Prüfung witterungsbedingt nicht möglich