CarOnSale

Porsche Macan Basis

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 19.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2023	91.635km	265 PS	Benzin	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Porsche	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Macan Basis [DE - SUV5 2.0T EU6d, Basis OPF, (Facelift 2) 2021 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WP1ZZZ956PLB17167	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 91.635km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 265 PS (195 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2023	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Unbekannt	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 243g/km (WLTP) 200g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 10.7l/100km (WLTP) 8.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (21 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kerben	⚠ 6 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	210 µm ⚠	Beifahrertür	210 µm ⚠
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	290 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	450 µm ⚠
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchten LED
- Connect Plus (Bluetooth, Apple CarPlay, WLAN, Vehicle-Tracking-System)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterzierleisten schwarz
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Getränkehalter
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (Geruchsfilter)
- Interieur-Paket: schwarz
- Karosserie: 4-türig
- Komfort-Kopfstützen
- Ladekantenschutz (Aluminium)
- Modellpflege (2)
- Motor 2,0 Ltr. - 195 kW Turbo KAT
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Multimedia Smartphone Applications (Onlinedienste / Apps)
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: TIEFSCHWARZ
- Parkbremse elektrisch
- Porsche Car Connect
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2807 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sicherheitsgurte schwarz
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Kunstleder
- Sound-Package Plus
- USB-Anschlüsse im Fond (nur Ladefunktion)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachspoiler schwarz hochglänzend
- Fensterheber elektrisch
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckdiffusor lackiert
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Luftleitelement seitlich Sideblade schwarz
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenausstattung: Serienausstattung Kunstleder / Race-Tex
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Rücksitzlehne geteilt
- Audiosystem Porsche CDR Plus mit Touchscreen-Farbdisplay (Radio/CD-Player)
- Bordcomputer
- Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle
- Porsche Communications Management (PCM) inkl. Online - Navigationsmodul
- Sprachsteuerung System
- Universal-Schnittstelle Audio
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Automatisches Bremsen Differential (ABD)
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 3-Zonen
- Kopf-Airbag-System (Curtain-Airbag)
- Porsche Stability Management (PSM)
- Porsche Traction Management (PTM)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- Hauptscheinwerfer LED inkl. Porsche Dynamic Light System (PDLS)
- Heckleuchten LED
- Nebelscheinwerfer LED
- Tagfahrlicht LED
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe (PDK)

Sonderausstattung

- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- Panorama-Schiebedach zweiteilig vorn elektrisch
- Sitzheizung vorn
- Porsche Car Connect
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Rückfahrkamera
- Porsche Car Connect inkl. Porsche Vehicle-Tracking-System Plus
- Komfortsitze vorn inkl. Sitzverstellung 14-Wege und Memory-Paket
- Vehicle-Tracking-System Plus (PVTS Plus)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























Z956PL

CarOnSale

CarOnSale





RESUME
OFF

AUTO
OFF

22.5
22.0
SPORT
OFFROAD












| | | |

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Steinschlag)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer, Steinschlag)



- Türe hinten rechts (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Riss/Bruch)