CarOnSale

# Mercedes-Benz C 180

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 50*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2000 | 240.000km | 122 PS | Benzin | Schaltgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Mercedes-Benz | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>C 180 | KATEGORIE<br>Limousine |
| FIN<br>WDB2020181A858169 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>240.000km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>- / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>122 PS (90 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden | HUBRAUM<br>1.799 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>- | LETZTER SERVICE AM<br>- | EMISSIONSKLASSE<br>Other |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 09/2000 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Mietwagen | CO2-EMISSIONEN<br>218g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>9.2l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Stahl (15 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 4 mm | 4 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 4 mm | 4 mm |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Stahl (15 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 4 mm | 4 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 4 mm | 4 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 100 µm | Beifahrertür | 100 µm |
| Kotflügel vorne links | 100 µm | Kotflügel vorne rechts | 100 µm |
| Türe hinten links | 85 µm | Türe hinten rechts | 100 µm |
| Seitenteil hinten links | 250 µm ⚠ | Seitenteil hinten rechts | 140 µm |
| Motorhaube | 290 µm ⚠ | Heckklappe | 205 µm ⚠ |
| Dach | 90 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Prüfung nicht möglich; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Heckklappendämpfer ohne Funktion oder**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenleuchte Weiß / bichromatisch
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Batterie 62 Ah
- Blinkleuchten seitlich
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Staubfilter
- Karosserie: 4-türig
- Katalysator geregelt
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Motor 1,8 Ltr. - 90 kW 16V KAT
- Reifen 195/65 R15 ..H
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Tempomat
- Wärmeschutzverglasung / vorn: Bandfilter / hinten: ESG
- Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ - METALLICLACK

## Sonderausstattung

- Armauflage vorn mit Fach
- Dachantenne
- Design- und Ausstattungslinie Esprit
- Klimaanlage
- Schadstoffarm nach Abgasnorm D3
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Klimaanlage (Varianten)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos





























## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)




- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)