CarOnSale

Nissan Murano Executive

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 27*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



03/2014	146.574km	LEISTUNG 190 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Nissan	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Murano Executive [DE - SUV5 2.5 dCi EU5, Executive, 2010 - 2016]	KATEGORIE Geländewagen
FIN JN1TBNZ51U0320267	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 146.574km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.488 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2014	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 212g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (22 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kerben, Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	⚠ 3 mm Kerben, Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**90 µm**	Beifahrertür	**90 µm**
Kotflügel vorne links	**80 µm**	Kotflügel vorne rechts	**80 µm**
Türe hinten links	**80 µm**	Türe hinten rechts	**80 µm**
Seitenteil hinten links	**90 µm**	Seitenteil hinten rechts	**90 µm**
Motorhaube	**110 µm**	Heckklappe	-
Dach	**70 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Aktive Kopfstützen vorn
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Kühlergrill verchromt
- Mittelarmlehne hinten
- Radstand 2825 mm
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Türgriffe außen verchromt
- Betätigung Heckklappe/-Deckel elektrisch
- Fensterheber elektrisch
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) - vorn und hinten
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitzheizung vorn
- Bordcomputer
- Navigationssystem mit Festplattenspeicher und Spracherkennung
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Diebstahl-Warnanlage
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Rückfahrkamera
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Motor 2,5 Ltr. - 140 kW dCi Diesel KAT
- Reserverad als Notrad
- Sound-System BOSE
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Dachreling (Edelstahl)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Rücksitz geteilt/klappbar
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- CD-Player mit Festplattenspeicher (HDD-Musik-Box)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Außenspiegel mit Kamera, rechts
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Schließ-/Startsystem intelligent key
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außentemperaturanzeige
- Frontscheibe Verbundglas
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: WHITE
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzheizung hinten
- Bluetooth-Schnittstelle
- DVD-Laufwerk
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Kopf-Airbag-System
- Top-Tether-Halterung für Kindersitz
- Nebelscheinwerfer integriert
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















NISSAN

CarOnSale








12:28







NISSAN
5298
AUTOHAUS PÖTZINGER

NAVIGATION SYSTEM
NISSAN

03.03.2014
1329
AEV000077
JN1TBNZ51U0320267
NISSAN
NISSAN MUR
NISSAN(GB)
235/65R18 108H
235/65R18 108H
EUROSUPUCL M, N1
Diesel
STUFE PM5 AB TAG ERSTZUL.


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)