CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com



Ford Kuga ST-Line

EZ 04/2018 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 89.341km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 87*
Fahrzeug aufgenommen am: 14.09.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	**Typ/Verkaufsbezeichnung** Kuga ST-Line [DE - SUV5 1.5 EcoBoost EU6, ST-Line 4x4 Start/Stopp OPF, (Facelift) 2018 - 2019]		
Kategorie Geländewagen	**FIN** WF0AXXWPMAJY18673	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 89.341km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2026 / Nicht Vorhanden	**Polster** Teilleder	**Leistung** 182 PS (134 KW)	**Kraftstoff** Benzin
Anzahl Schlüssel 2	**Serviceheft** Ja	**Scheckheftgepflegt** Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.498 ccm	**Bordmappe** liegt vor	**Letzter Service** 84.410km	**Letzter Service am** 11/2025
Emissionsklasse Euro 6b	**Sitze** 5	**Türen** 4/5	**Getriebe-Typ** Automatikgetriebe
EZ 04/2018	**Farbe** Grau	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Ja	**Land der letzten Zulassung** Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** 173g/km (NEFZ)	**Kraftstoffverbrauch** 7.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)
		Riss/Bruch	Riss/Bruch

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Reifenschäden: Kerben und Kratzer, Korrosion mit Lackschaden.			

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	140	Heckklappe	130
Dach	140		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Motor raucht stark weiß.;

Sonstige technische Mängel

Laut Einlieferer raucht das Fahrzeug weiß.Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Body-Styling-Paket
- Bordcomputer
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachreling
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Einstiegsleisten (Edelstahl)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fußmatten Velours
- Fußraumleuchte vorn
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - (6-Stufen) Typ: 6F
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kühlergrill schwarz
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar

- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Modellpflege
- Motor 1,5 Ltr. - 129 kW EcoBoost KAT
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Nebelscheinwerfer
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektrisch
- Pedale Aluminium
- Power KeyFree-Startfunktion
- Radstand 2690 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Servolenkung elektrisch
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Unterfahrschutz
- Unterfahrschutz hinten
- Stoßfänger Sport-Ausführung
- Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Parkpilotsystem hinten
- Knieairbag Fahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Seitenairbag vorn
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- Kopf-Schulter-Airbag hinten
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- Außenspiegel mit Blind Spot Informations System
- Dachspoiler (große Ausführung) Wagenfarbe
- KeyFree-Paket
- Rückfahrkamera
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Winter-Paket
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- 6 Lautsprecher
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- USB-Anschluss
- AUX-IN-Anschluss
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- KeyFree-System
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Heckklappenbetätigung elektrisch
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Frontscheibe heizbar

- Sitzheizung vorn
- Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Continental


Continental


ContiSportContact


ContiSportContact










20 °C Bordcomputer 1
089341 km
PRNDS











WF0AXXWPMAJY18673


CarOnSale


CarOnSale


11:57 20°
Steuerung
Start


SONY


AUTO
A/C


AUTO
A/C
P
R
N
D
S


Ford









ST Line













15.04.2018	8566	BJI00014 X	2	2	134/6000	200	
M1	AF		4524-4629		1838-1856		
WF0AXXWPMAJY18673	6		1677-1760		1686-1686		
FORD				100	-		
DM2			173	2200	2200		
M9MD4AX			1200	1150	-		
5CEBZB00Q1F			1200	1150	-		
			77	3750	72		
KUGA			1850	750	5	-	
FORD (D)			235/45 R19 99 V				
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			235/45 R19 99 V				
Mehrzweckfahrzeug			-				
715/2007*2016/646W			Grau		7		
EURO6;W;PI/CI; M, N1			e13*2001/116*0109*46				
Benzin			30.08.2017	K	EZ618636		
0001	36W0	1498					
F.1/F.2: +100 KG B. ANHÄNGEBETRIEB WW.AHK LT.EGTG***							









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Kratzer)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Riss/Bruch)



Rad (Riss/Bruch)



Fahrertür (Kratzer, Delle)



Fahrertür (Kratzer, Delle)



Fahrertür (Kratzer, Delle)



Fahrertür (Kratzer, Delle)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)




Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)




Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)




Rückscheibe (Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden, Kratzer)




Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)