CarOnSale

Cupra Leon VZ

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 75*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2022	81.424km	150 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Cupra	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Leon VZ	KATEGORIE Limousine
FIN VSSZZZKLZNR046234	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 81.424km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 61.248km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2022	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 29g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 1.3l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✗ 1 mm	✗ 1 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✗ -	✗ -

Reifenschäden: Beide Radsätze Gebrauchsspuren und Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	175 µm ⚠
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	220 µm ⚠
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound / AVAS)
- Ambiente-Beleuchtung Smart Ambient Light / Plus
- Doppeltonhorn
- Dynamic-Paket
- Einstiegsleisten (Aluminium) vorn, beleuchtet
- Fensterzierleisten schwarz hochglänzend
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Hybrid 180 kW (Motor 1,4 Ltr. - 110 kW TSI)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Licht- und Sicht-Paket
- Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftausströmer hinten
- Mobile Online Dienste Cupra Connect
- Original Fahrzeug Farbe: WHITE CANDY
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturset
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Warnanlage für Sicherheitsgurt-System
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung und Welcome Light
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Licht- und Regensensor
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Wärmeschutzverglasung
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Sport-Schalensitze vorn mit integrierten Kopfstützen
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
- Notrufsystem
- Sprachsteuerungs-System
- USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (CUPRA Drive Profile)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Pre-Crash-System
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Frontkamera
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschw.-Begrenzer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag
- Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Go (Start-Stop-Knopf)
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Heckleuchten Voll-LED mit dynamischem Lichtband (Infinite Light)
- Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- Scheinwerfer Voll-LED
- Tagfahrlicht LED
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)

- Progressivlenkung
- Servolenkung elektro-mechanisch


Sonderausstattung

- Fahrassistenz-Paket: Vision Plus
- Uni-Lackierung
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera
- Ladekabel mit Schukostecker
- Sitzheizung vorn
- Schließ-/Startsystem Kessy Advanced
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
- Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















CarOnSale


CarOnSale
















9:09
AUTO
17.0°C
KLIMA
ECO




EC Certificate of Conformity





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)