CarOnSale

BMW 220 d Sport Line

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 61*** · Fahrzeug aufgenommen am 15.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2016	207.858km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 220 d Sport Line [DE - Van5 220d EU6, Sport Line, 2015 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN WBA2E71060P935027	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 207.858km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 79.722km	LETZTER SERVICE AM 09/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 117g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Kofferraumabdeckung fehlt; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Kupplung der Anhängerkupplung nicht vorhanden.

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Piano Black
- Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend
- Instrumententafel mit Kontrastnaht
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel
- Multifunktion für Lenkrad
- Nebelscheinwerfer
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Race
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Sensatec
- Sitze hinten mechanisch verstellbar
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Sport Line
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Navigationssystem: Navigation (USB)
- Sitzheizung vorn
- Business-Paket
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Kraftstofftank: vergrößert
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- CD-Laufwerk
- Innenausstattung: Interieurleisten schwarz hochglänzend mit Akzentleiste
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)
- Uni-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















BMW







Made in Germany
220d
668
0.15
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*0371
WBA2E71060P935027
2140 kg
3715 kg
1- 1100 kg
2- 1055 kg





CarOnSale









Service Historie
OK 22.09.2020 BMW
79722 km 31117
OK 05.08.2019 BMW
62475 km 31117
OK 11.06.2019 BMW
56325 km 31117
OK 05.03.2019 BMW
49772 km 04818


BMW AG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO CE DE CONFORMIDADE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EF-TYPEATTEST
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE


18.08.2016 0005 CBU00273
M1 AC 2
WBA2E71060P935027
BMW
UKL-L
2E71
6A1500C0
220d Gran Tourer
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.
Kombilimousine
715/2007*2015/45W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 36W0 1995
7.2/8.2: +110 B.ANHÄNGEBETRIEB*WW.AHK LT.EGTG*SOMMER-
UND WINTERBEREIFUNG NUR AUF GUß- ODER SCHMIEDE-LM RAD*
STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL. *DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE:
18.08.2016*
2 1 140/4000 220
4556-4556 1800-1800
1608-1608 1570-1570
- 75 -
117 2140 2140
1100 1055 -
1100 1055 -
76 3000 69
1500 750 5 -
205/55 R17 91W
205/55 R17 91W
-
Schwarz 9
e1*2007/46*0371*24
02.06.2016 EG452376




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



- Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



- Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



- Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



- Rad (Kerben)



- Türe hinten links (Riss/Bruch)



- Türe hinten rechts (Riss/Bruch)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschleiß)