CarOnSale

Mitsubishi Colt

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 39*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2005	243.884km	95 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mitsubishi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Colt	KATEGORIE Kleinwagen
FIN XMCXNZ34A5F064669	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 243.884km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 95 PS (70 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.332 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2005	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 137g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	**100 µm**	Beifahrertür	**95 µm**
Kotflügel vorne links	**105 µm**	Kotflügel vorne rechts	**120 µm**
Türe hinten links	**100 µm**	Türe hinten rechts	**100 µm**
Seitenteil hinten links	**105 µm**	Seitenteil hinten rechts	**150 µm**
Motorhaube	**105 µm**	Heckklappe	**150 µm**
Dach	**75 µm**		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	**Hier die Tonaufnahme anhören**
Unterer Motorbereich	**Keine Auffälligkeiten;**
Schalt- / Automatikgetriebe	**Keine Auffälligkeiten;**
Lenkung	**Keine Auffälligkeiten;**
Batterie	**Keine Auffälligkeiten;**
Klimaanlage	**Keine Auffälligkeiten;**
Differential	**Keine Auffälligkeiten;**

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Motorhaube lässt sich von innen nicht öffnen, provisorisch von draußen zu öffnen;

Verschleißteile

Bremsanlage	**Keine Auffälligkeiten;**
Kupplung	**Keine Auffälligkeiten;**
Fahrwerk	**Keine Auffälligkeiten;**

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dachantenne
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Motor 1,3 Ltr. - 70 kW KAT
- Seitenairbag
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Wegfahrsperre
- 6 Lautsprecher
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Nebelschlussleuchte
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Verglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Laderaumabdeckung
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Servolenkung
- Vorbereitung Navigationssystem
- Original Fahrzeug Farbe: ILLUSION BLUE

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















CarOnSale







MITSUBISHI MOTORS EUROPE B.V.
XMCXNZ34A5F064669



CarOnSale






Letzter Ölwechsel:
Nächster Ölwechsel:
bei km-Stand:


DEUTSCHLAND


26.07.05
XMCXNZ34ASF08A869
MITSUBISHI COLT
MITSUBISHI (NL)
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
EURO 4
Benzin
25.05.05



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Rost)



- Türe hinten links (Kratzer, Verformung)



- Dach (Anderer Schaden): Abnutzung



- Dach (Anderer Schaden): Abnutzung



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Delle, Kratzer)



- Schweller links (Delle, Kratzer)



- Schweller rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)