CarOnSale

Renault Scenic Intens

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 87*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2017	60.228km	116 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Scenic Intens [AT - Van5 1.2 TCe 115 Energy EU6, Intens, 2016 - 2017]	KATEGORIE Van
FIN VF1RFA00557110812	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 60.228km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.197 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 56.339km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2017	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 129g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 8 mm	⚠ 8 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 8 mm Kratzer	✓ 8 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	240 µm ⚠	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	170 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	170 µm ⚠
Motorhaube	100 µm ⚠	Heckklappe	-
Dach	200 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

, Parkschaden, Kratzer hinten , Kratzer Radklauf hinten , Tür und Kotflügel Schaden und Einstieg , Schaden Tür, Kotflügel und Einstieg , Parkschaden

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Luftdüsen im Fond
- Mittelkonsole mit Getränkehalter vorn
- Parkbremse elektrisch
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- AUX-IN-Anschluss
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem 4x20 Watt DAB MP3
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach
- Innenausstattung: Luftdüsen Chrom-Optik
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Leseleuchte vorn
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Motor 1,2 Ltr. - 85 kW TCE Energy KAT
- Radioempfang digital (DAB)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenschutzleisten mit Chromeinlage
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- USB-Anschluss
- Wärmeschutzverglasung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterzierleisten verchromt
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Licht- und Regensensor
- Mittelkonsole mit Ablagefach
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schaltpunktanzeige
- Servolenkung elektrisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Touchscreen (7,0 Zoll)
- Variomodul
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Entry & Drive

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay
- Touchscreen (7,0 Zoll)
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Reserverad als Notrad

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



































Kontrollnachweise für durchgeführte Arbeiten

RENAULT


RENAULT

12
1
24
25
2
30
3
29
26
9
8
28
27
4
7
6
5




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)




- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer, Delle)



- Schweller links (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle, Lackschaden)