

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: BMW 2 Active Tourer 218 d xDrive Sport Line

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WBA2B91010V364496
Kilometerstand: 119.103 km
Erstzulassung: 06.07.2017
Anzahl Halter lt. Kunde: 3
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 3

















Continental
ecocontact 6











SERVICE
119103
414.2






OSRAM




Schadensbilder

Hersteller / Typ: BMW 2 Active Tourer 218 d xDrive Sport Line


Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WBA2B91010V364496
Kilometerstand: 119.103 km
Erstzulassung: 06.07.2017
Anzahl Halter lt. Kunde: 3
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 3



Tür hinten links - SmartRepair



Tür vorne links - Lackieren



Tür vorne links - Lackieren



Stoßfänger hinten - Erneuern




Stoßfänger hinten - Erneuern




Glanzgedrehte Felge vorne rechts zerkratzt ern.



Glanzgedrehte Felge vorne rechts zerkratzt ern.



Glanzgedrehte Felge vorne rechts zerkratzt ern.



Tür vorne rechts - Delle entfernen



Glanzgedrehte Felge vorne rechts zerkratzt ern.



Reifen vorne rechts Flankenschaden ern.



Reifen vorne rechts Flankenschaden ern.



Reifen vorne rechts Flankenschaden ern.



3x Winterreifen DOT (2317)



Windschutzscheibe - Erneuern



Heckklappenverkleidung Kratzer




Tür vorne links innen Dellen



B - Säule links Kratzer



Stoßfänger vorne - SmartRepair



Stoßfänger vorne - SmartRepair

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell			
BMW	2 Active Tourer 218 d xDrive ..	218d EU6, xDrive Sport Line, 2015 ..			
VIN	**Aufbau**	**Anzahl Türen**	**Antriebsart**	**KBA-Schlüssel**	
WBA2B91010V364496	Van	5	Allradantrieb	0005/CBX	
Kennzeichen	**Erstzulassung**	**Halter lt. Zulbesch. II**	**Halter lt. Kunde**	**Leistung (kW)**	**Anzahl Zylinder**
	06.07.2017	3	3	110 kW	4
Hubraum (ccm)	**HU**				
1995	07/28				
Gesamtfahrl. lt. Halter	**Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler**	**max. km-Stand bei Übergabe**	**Raucherfahrzeug**	**letzter KD am**	**Letzter KD (km)**
119.000 km	119.103 km	120.848 km	nein	10/25	102.353 k..
Farbe	**Lackierung**	**Reimport**	**nächster KD am**	**nächster KD (km)**	
BLACK SAPPHIRE METALLIC	metallic	nein	k. A.	8.000 km	
Scheckheft	**Scheckheft Bemerkung**				
Servicehistory Digital					
Polster	**Polsterfarbe**	**Getriebe**			
Stoff Race	Schwarz	Getriebe 6-Gang			
Ehemalige Nutzung	**Eigentum des Kunden**				
keine Sondernutzung	ja				

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Diesel	Euro 6	124 (NEFZ)	keine Angabe

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: ja	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

Ablage-Paket	Airbag Beifahrerseite	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Airbag Fahrerseite	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebsart: xDrive (Allrad)	Audiosystem: Radio (BMW)	Außenspiegel elektr. verstellbar
Außenspiegel Wagenfarbe	Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende	Bordcomputer
Bremsassistent	Dynamische Bremsleuchte	Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
Dynamische Tractions Control (DTC)	Einstiegsleisten mit Einleger in Aluminium	Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem m..
Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assi..	Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter	Fahrassistenz-System: Performance Control
Farbmonitor (6,5 Zoll)	Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Au..	Fußmatten Velours
Getränkehalter vorn und hinten	Getriebe 6-Gang	Heckleuchten LED
Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz h..	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 5-türig
Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-..	Kopf-Airbag-System hinten	Kopf-Airbag-System vorn
Lenkrad (Sport/Leder)	Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar	Licht- und Regensensor
Licht-Paket	LM-Felgen	Lufteinlassblende schwarz hochglänzend
Mittelarmlehne hinten	Mittelarmlehne vorn	Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel
Multifunktion für Lenkrad	Park-Distance-Control (PDC)	Parkbremse elektrisch
Personalisierungssystem (Personal Profile)	Reifendruck-Kontrollsystem	Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
Rußpartikelfilter	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Schaltpunktanzeige	Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel behe..	Seitenairbag hinten
Seitenairbag vorn	Service-System: Intelligenter Notruf inkl. Tele..	Servolenkung Servotronic
Sitzbezug / Polsterung: Stoff Race	Sitze vorn mechanisch verstellbar	Sport Line
Sportsitze vorn	Start-Stop-Knopf	Start/Stop-Anlage (Funktion)
Tagfahrlicht LED	Wärmeschutzverglasung getönt	Warndreieck
Wegfahrsperre	Zentralverriegelung mit Fernbedienung	

Sonderausstattung:

Business-Paket	CD-Laufwerk	Chrome-Line Exterieur
Convenience-Paket	Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)	Dachreling Aluminium satiniert
Innenausstattung: Interieurleisten schwarz h..	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrers..	Kraftstofftank: vergrößert
Metallic-Lackierung	Nebelscheinwerfer	Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenscha..
Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)	Travel-Paket	

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bemerkung	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 28.10.2026 - Gültig bis 120848 km Zahlungsbedingungen: Der Ankaufspreis in Höhe von 5.000,00 € wird mit der Anzahlung für den Opel W0VZT8EG3K1052406 verrechnet.

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	ja	nein	nein	8.000,00 €

(U) Nachlackierung -> rep. Front + Heckschaden: rep. Front + Heckschaden (8.000,00 €)


Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	ja	-	-	0,00 €

Nachlackierung -> Stoßfänger hinten (0,00 €)

Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein
	reparierte Unfallschäden: 1 (Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)

Optischer Zustand



B - Säule links Kratzer (1)
Glanzgedrehte Felge vorne rechts zerkratzt ern.
Heckklappenverkleidung Kratzer (2)
Stoßfänger hinten - Erneuern
Stoßfänger vorne - SmartRepair (3)
Tür hinten links - SmartRepair (4)
Tür vorne links - Lackieren
Tür vorne links innen Dellen (5)
Tür vorne rechts - Delle entfernen
Windschutzscheibe - Erneuern
Zwischensumme

Bemerkung zum optischen Zustand:
zu (4): Einstieg;

Zusätzliche Bemerkung zum optischen Zustand:
Nachbewertung, Fahrzeug stark verschmutzt (verborgene Schäden können nicht ausgeschlossen werden, Kostenerweiterung möglich)
zu (1): Smart Repair; zu (2): Gebrauchsspur; zu (3): Kratzer; zu (5): Gebrauchsspur;

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	170 µ	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Technischer Zustand

Ein Zündschlüssel ohne Funktion (Prüfen, Kostenerweiterung möglich)
Reifen vorne rechts Flankenschaden ern.
Zwischensumme

Fehlteile und Dienstleistungen

Zwischensumme	**0,00 €**

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		Felgenbeschreibung k. A.
	Reifen vorne 205/55R17 91V	VL 6,00 mm (Continental)	VR 6,00 mm (Continental)
	Reifen hinten 205/55R17 91V	HL 6,00 mm (Continental)	HR 6,00 mm (Continental)

Endbetrag	
Optischer Zustand	
Technischer Zustand	
Fehlteile und Dienstleistungen	
Endbetrag (Netto)	
19 % Mehrwertsteuer	
Endbetrag (Brutto)	

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers	
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. **Der Fahrzeughalter versichert:** - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. **Kunde anwesend bei:** ☐ **Bewertung** ☐ **Nachbewertung**	Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG. **0,00 €** MwSt. nicht ausw.

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	ja	nein	nein	8.000,00 €

(U) Nachlackierung -> rep. Front + Heckschaden: rep. Front + Heckschaden (8.000,00 €)

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	ja	-	-	0,00 €

Nachlackierung -> Stoßfänger hinten (0,00 €)

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer
119.000 km

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer


Schadensbilder

Hersteller / Typ: BMW 2 Active Tourer 218 d xDrive Sport Line


Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WBA2B91010V364496
Kilometerstand: 119.103 km
Erstzulassung: 06.07.2017
Anzahl Halter lt. Kunde: 3
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 3



Tür hinten links - SmartRepair



Tür vorne links - Lackieren



Tür vorne links - Lackieren



Stoßfänger hinten - Erneuern




Stoßfänger hinten - Erneuern




Glanzgedrehte Felge vorne rechts zerkratzt ern.



Glanzgedrehte Felge vorne rechts zerkratzt ern.



Glanzgedrehte Felge vorne rechts zerkratzt ern.



Tür vorne rechts - Delle entfernen



Glanzgedrehte Felge vorne rechts zerkratzt ern.



Reifen vorne rechts Flankenschaden ern.



Reifen vorne rechts Flankenschaden ern.



Reifen vorne rechts Flankenschaden ern.



3x Winterreifen DOT (2317)



Windschutzscheibe - Erneuern



Heckklappenverkleidung Kratzer




Tür vorne links innen Dellen



B - Säule links Kratzer



Stoßfänger vorne - SmartRepair



Stoßfänger vorne - SmartRepair