
CarOnSale

BMW 230 i M Sport

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 59*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



03/2019	58.525km	LEISTUNG 252 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 230 i M Sport [DE - Ca2 230 i EU6d-T, M Sport OPF, (Facelift) 2018 - 2021]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN WBA2M510807D66238	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 58.525km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 252 PS (185 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 54.655km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2019	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 185g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.2l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 5 mm Kratzer	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**110 µm**	Beifahrertür	**120 µm**
Kotflügel vorne links	**125 µm**	Kotflügel vorne rechts	**120 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**125 µm**	Seitenteil hinten rechts	**130 µm**
Motorhaube	**120 µm**	Heckklappe	**140 µm**
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablage-Paket
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel M Wagenfarbe
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Blinkleuchten LED
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Einstiegsleisten mit Schriftzug M-Technic
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumbeleuchtung
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 2-türig
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion
- Leseleuchten hinten
- Leseleuchten vorn
- Licht- und Regensensor
- Licht-Paket
- M Sport
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 185 kW
- Nichtraucher-Paket
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder (Walknappa)
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Service-System: Remote Services
- Servolenkung Servotronic
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Hexagon / Alcantara
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Sportsitze vorn
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)
- Warndreieck
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Überschlag-Schutzsystem (aktiver Überrollbügel)
- Original Fahrzeug Farbe: ESTORILBLAU II

Sonderausstattung


- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Innenausstattung: Interieurleisten Alu Längsschliff fein mit Akzentleiste
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Paketkombination: Business-Paket in Verbindung mit Navigations-Paket ConnectedDrive
- Rückfahrkamera
- Spiegel-Paket
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Service-System: Concierge Services
- Sitzheizung vorn
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Metallic-Lackierung
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Windschutz (Cabrio)
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Farbmonitor (8,8 Zoll)
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- HiFi-Lautsprechersystem
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Nebelscheinwerfer LED
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Service-System: Online Entertainment
- Navigations-Paket ConnectedDrive
- Audio-Navigationssystem Professional
- Service-System: Remote Services
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WBA2M5 10807D66238

CarOnSale


CarOnSale
230i




WDR 4 OW 11:26
3000 km
3000 km


MODE
16.0°
ZO
16.0°
AUTO









LIM







Service Historie
OK Datum: 09.03.2026 Service: 01914 BMW
Kilometer: 54.655 km
OK Datum: 14.03.2025 Service: 01914 BMW
Kilometer: 48.317 km
OK Datum: 20.11.2024 Service: 01914 BMW
Kilometer: 47.065 km
OK Datum: 20.03.2024 Service: 01914 BMW
Kilometer: 42.333 km








Märkischer Kreis
Der Landrat
Bürgerbüro





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)