CarOnSale

Opel Combo Edition

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



01/2023	38.503km	LEISTUNG 102 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Combo Edition [DE - Ka4 1.5 D EU6d, Edition, 2021 - 2022]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN W0VEFYHT2NN562941	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 38.503km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 102 PS (75 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 18.254km	LETZTER SERVICE AM 01/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 2	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2023	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 143g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 8 mm	✓ 8 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**120 µm**	Beifahrertür	**120 µm**
Kotflügel vorne links	**110 µm**	Kotflügel vorne rechts	**110 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**120 µm**
Seitenteil hinten links	**110 µm**	Seitenteil hinten rechts	**110 µm**
Motorhaube	**90 µm**	Heckklappe	**110 µm**
Dach	**100 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Fahrzeugaufbereitung, Schiebetür re Beule Smart Repair, Schweller rechts Delle Smart Repair, Türverkleidung vr verschrammt Smart Repair, Tür vl massiv eingedellt erneuern, Stossfänger Heck zerschrammt erneuern, Ladefläche eingedellt Instandsetzung, Flügeltüren re li Lackschaden Smart Repair, Schweller links Delle Smart Repair, Seitenwand links Beule Smart Repair

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Antriebsart: Frontantrieb
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 6-Gang
- Klimaanlage
- Motor 1,5 Ltr. - 75 kW CDTI DPF
- Radstand 2785 mm
- Scheinwerfer Halogen
- Sitzverstellung vorn links (6-fach)
- Sicht-Paket
- Info-Display, groß
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Airbag Fahrerseite
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Audiobedienung am Lenkrad
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Laderaumtrennwand geschlossen
- Nebelscheinwerfer
- Rußpartikelfilter
- Schiebetür rechts
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Lenkrad heizbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Original Fahrzeug Farbe: QUARTZ/ARTENSE GREY
- Audiosystem BT (Bluetooth-/USB-Schnittstelle)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion
- Radkappen
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sicherheits-Paket
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Sitzverstellung vorn rechts (4-fach)

Sonderausstattung

- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Parkpilotsystem hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























10:15
Freitag
6 November 2026



WOV EFYHT2 NN562941


CarOnSale
















26.01.2023
1844
AIQ01268
N1
BB
WOVEFYHT2NN662941
OPEL
E
F
YHT2-G2F021
COMBO
OPEL AUTOMOBILE
Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t
Van
715/2007*2018/1832AQ
EURO6:WLTP:AD:PI/CI: N1 II
Diesel
0002
36AQ
1499
WW.AHK LT.EGTG*
4403-4403
1848-1848
1796-1796
1446-1446
144
2020
1200
1200
74
2813
68
1350
710
195/65 R15 91H
195/65 R15 91H
e2*2007/46*0623*21
25.08.2022
GQ354037
Selbstfahrermietfahrzeug


DEKRA
Landrats Northeim
Die Landräte
im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



- Fahrertür (Kratzer, Verformung)




- Fahrertür (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Heckklappe (Anderer Schaden): Halterung rastet nicht ein

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)