CarOnSale

Volkswagen Transporter Kombi lang

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 73*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2011	82.531km	116 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transporter Kombi lang [DE - Kb4 2.0 EU5, 2009 - 2013]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WV2ZZZ7HZBH129487	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 82.531km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 82.266km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 2	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2011	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 264g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 11l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	210 µm ⚠	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	230 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	190 µm ⚠	Heckklappe	260 µm ⚠
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Getriebe 5-Gang
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Karosserievariante: Normaldach
- Kindersicherung an den Schiebetüren
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,0 Ltr. - 85 kW KAT (AXA)
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 3400 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheinwerfer H4
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zul. Gesamtgewicht 2,85 t
- Original Fahrzeug Farbe: PURE GREY

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Ausstattungs-Paket: Komfort-Paket
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Gummi
- Laderaumtrennwand halbhoch mit Polsterleiste
- Panoramadach / Ausstelldach (Glas) elektr. betätigt vorn
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Tagfahrlicht
- Verzurrösen Laderaum
- Haltegriffe vorn
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten vorn (2)
- Doppeltonfanfare

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















WV2ZZZ7HZBH129487

CarOnSale














VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)




- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch)