CarOnSale

Mercedes-Benz SLK 200

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 31*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2015	109.066km	184 PS	Benzin	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG SLK 200 [DE - Ca2 SLK 200 CGI EU6, 2015 - 2016]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN WDD1724341F116834	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 109.066km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.991 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 95.507km	LETZTER SERVICE AM 05/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2015	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 137g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 7 mm	⚠ 7 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**120 µm**	Beifahrertür	**120 µm**
Kotflügel vorne links	**90 µm**	Kotflügel vorne rechts	**80 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**130 µm**	Seitenteil hinten rechts	**130 µm**
Motorhaube	**90 µm**	Heckklappe	**130 µm**
Dach	**110 µm**		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	• Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	• ABS leuchtet;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• ESP leuchtet;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außentemperaturanzeige
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Karosserie: 2-türig
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW CGI KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Fensterheber elektr. vorn mit Komfortschaltung
- Sportsitze vorn
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht LED
- Aktive Motorhaube
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Original Fahrzeug Farbe: FEUEROPAL
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Panorama-Variodach elektrisch
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Tempomat
- Heckleuchten LED
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Innenhimmel schwarz
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Wegfahrsperre
- Nebelscheinwerfer
- Servolenkung

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Kopfraumheizung (Airscarf)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Innenraumlicht-Paket
- Spiegel-Paket
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Komfort-Paket
- Überrollbügel Aluminium
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























DAIMLER AG
WDD1724341F116834
1795 kg
905 kg
960 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany

CarOnSale










0523313199
3816875
Duplikat
EM023218


06.07.2015
WDD1724341F116834
MERCEDES-BENZ
172
K432P0
CZAAB212
SLK 200
DAIMLER (D)
FZ.Z-PERS.BEF.B. 0 SPL.
KABRIO-LIMOUSINE
715/2007*136/2014W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
BENZIN
205/55 R16 91V
205/55 R16 91V
e1*2007/46*0548*09
19.02.2015



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Lackschaden)




- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Rad (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)