CarOnSale

Dacia Lodgy Stepway Celebration

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



08/2017	55.999km	LEISTUNG 116 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG	KATEGORIE
Dacia	Lodgy Stepway Celebration [DE - Van5 1.2 TCe 115 EU6, Stepway Celebration Start&Stop, (Facelift) 2017 - 201]	Van
FIN	**KENNZEICHEN**	**LAUFLEISTUNG LAUT TACHO**
UU1JSDCYG57397342	-	55.999km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN	**POLSTER**	**LEISTUNG**
05/2028 / Vorhanden	Stoff	116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF	**ANZAHL SCHLÜSSEL**	**SERVICEHEFT**
Benzin	2	Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT	**HUBRAUM**	**BORDMAPPE**
Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	1.197 ccm	liegt vor
LETZTER SERVICE	**LETZTER SERVICE AM**	**EMISSIONSKLASSE**
51.456km	05/2025	Euro 6b
SITZE	**TÜREN**	**GETRIEBE-TYP**
5	4/5	Schaltgetriebe
08/2017	**FARBE**	**GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER**
	Schwarz	2
IMPORTFAHRZEUG	**COC DOKUMENTE VORHANDEN**	**LAND DER LETZTEN ZULASSUNG**
Kein Reimportfahrzeug	Ja	Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG	**CO2-EMISSIONEN**	**KRAFTSTOFFVERBRAUCH**
Keine	124g/km (NEFZ)	5.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
8 mm	8 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	160 µm
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	155 µm
Dach	145 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav Evolution)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Titanoptik
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Brillenhalter im Dachhimmel integriert
- Dachreling
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußmatten vorn und hinten
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Gepäckraumabdeckung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaanlage
- Komfort-Paket
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Modellpflege
- Motor 1,2 Ltr. - 85 kW 16V TCE KAT
- Nebelscheinwerfer
- Raucher-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schaltpunktanzeige
- Schutzzierleisten seitlich
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe
- Stoßfänger-Oberteil Wagenfarbe
- SUV-Paket
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen schwarz
- Unterfahrschutz Chrom, satiniert
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- AUX-IN-Anschluss
- USB-Anschluss
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Mittelarmlehne vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: PERLMUTT-SCHWARZ

Sonderausstattung

- Einparkhilfe hinten mit Rückfahrkamera
- Metallic-Lackierung
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























DACIA
e2*2001/116*0314
UU1JSDCYC57397342
1832 Kg
3032 Kg
1-0930 Kg
2-0975 Kg


CarOnSale


CarOnSale


10:30
Optionen
OK


Sehen Sie in alle Richtungen




RES



SOURCE
AUDIO
MODE
OK





CarOnSale


LODGY
CarOnSale



KONTROLLNACHWEISE (1/6)
Autowelt Weilburg
ADAC
Q12-016436
OK
43550
+Pollenfilter
Stw/40 Motoröl

KONTROLLNACHWEISE (2/6)

MEDIA-NAV-EVOLUTION

DACIA
EG - ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)