CarOnSale

Land Rover Freelander S TD4

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 91*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2012	156.687km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Land Rover	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Freelander S TD4 [DE - SUV5 2.2 TD4 DPF EU5, S, (Facelift) 2012 - 2014]	KATEGORIE Geländewagen
FIN SALFA2DC2CH304940	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 156.687km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.179 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 100.599km	LETZTER SERVICE AM 04/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2012	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 164g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✕ 1 mm	✕ 1 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	1645 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Heckscheibe heizbar
- Laderaumabdeckung
- Modellpflege
- Radstand 2660 mm
- Sicht-Paket
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Alarmanlage
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Knieairbag Fahrerseite
- Start/Stop-Anlage
- Nebelscheinwerfer
- Getriebe 6-Gang
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Motor 2,2 Ltr. - 110 kW Td4 KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Terrain-Response-System
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Farbdisplay (5 Zoll)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Traktionskontrolle
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung
- Felgenschlösser
- Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC)
- Modelljahr 2013
- Original Fahrzeug Farbe: SANTORINI BLACK
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Klimaanlage
- Seitenairbag
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- Antriebsart: Allradantrieb permanent

Sonderausstattung

- Mittelarmlehne hinten
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitze vorn und hinten mit Armlehnen
- Park-Distance-Control vorn
- Metallic-Lackierung
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Sitzheizung vorn
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitze vorn mit Armlehnen
- Park-Distance-Control hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























Made by Land Rover
LAND ROVER
e11*2001/116*0300
SALFA2DC2CH304940
2505 kg
4505 kg
1- 1310 kg
2- 1360 kg
LRC 820 SANTORINI BLACK


CarOnSale



CarOnSale
FREELANDER 2
TD4


Menü
Ziel-
eintrag
Gespeicherte
Orte
Routen-
optionen
Navigations-
einstellungen
RDS-TMC


AUTO


ALPINE









AUTO




Servicenachweis
Thomas Hopper

Servicenachweis

FREELANDER 2

RANGE ROVER
LAND ROVER

RANGE ROVER
LAND ROVER


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)