CarOnSale

Toyota Yaris 1.3 Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2005	207.661km	87 PS	Benzin	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Yaris 1.3 Edition [DE - LimS3 1.3 EU4, Edition, 2006 - 2006]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VNKJL183X0A186969	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 207.661km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 87 PS (64 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.298 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 125.100km	LETZTER SERVICE AM 07/2017	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2005	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 138g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
3 mm	3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
3 mm	3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Freisprechanlage Telefon
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Komfort-Paket
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Multifunktionsanzeige
- Reserverad als Notrad
- Scheinwerfer H4
- Servolenkung
- Wegfahrsperre
- Airbag Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Drehzahlmesser
- Getriebe 5-Gang
- Heckspoiler
- Karosserie: 3-türig
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitz geteilt
- Seitenairbag
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Wärmeschutzverglasung
- Audiosystem: Radio
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Zentralverriegelung
- Antenne mechanisch
- Audiosystem
- Fahrwerk tiefergelegt
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel abblendbar
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,3 Ltr. - 64 kW KAT
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitz klappbar
- Seitenaufprallschutz
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Airbag Fahrerseite
- CD-Player
- Fensterheber elektrisch vorn
- Original Fahrzeug Farbe: DARK BLUE


Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos









VVT-i
CarOnSale















TOYOTA MOTOR ENGINEERING & MANUFACTURING EUROPE SA/NV
1385 KG
2285 KG


CarOnSale



CarOnSale






Check durchgeführt:
Kilometerstand:
Datum:
Autostrand Herne GbR
I.Apostolidis & K.Papudis
Am Großmarkt 1- 44653 Herne
Tel:02323/9189999
Nächster Check:
Kilometerstand:
Datum:
Check durchgeführt:







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Motorhaube (Kratzer, Lackschaden, Delle)




- Motorhaube (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Motorhaube (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Motorhaube (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Motorhaube (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Rücklicht (rechts) (Undicht)



- Rücklicht (rechts) (Undicht)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)




- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Wassereintritt)



- Innenraum (Wassereintritt)



- Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch, Kratzer)