CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com



# Mercedes-Benz 411/415/509/511/515 CDI

**EZ 12/2007 | Pritschenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 545.389km**
**Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)**
**Fahrzeugstandort: 47***
**Fahrzeug aufgenommen am: 01.09.2026**

## Fahrzeugdaten

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Hersteller**<br>Mercedes-Benz | **Typ/Verkaufsbezeichnung**<br>411/415/509/511/515 CDI [AT - Pr2 515 CDI EU4, 2006 - 2009] | | |
| **Kategorie**<br>Pritschenwagen | **FIN**<br>WDB9061551N355054 | **Kennzeichen**<br>- | **Laufleistung laut Tacho**<br>545.389km |
| **HU bis / HU-Bericht vorhanden**<br>- / Nicht Vorhanden | **Polster**<br>Stoff | **Leistung**<br>150 PS (110 KW) | **Kraftstoff**<br>Diesel |
| **Anzahl Schlüssel**<br>1 | **Serviceheft**<br>Nein | **Scheckheftgepflegt**<br>Unbekannt | |
| **Hubraum**<br>2.148 ccm | **Bordmappe**<br>liegt vor | **Letzter Service**<br>- | **Letzter Service am**<br>- |
| **Emissionsklasse**<br>Euro 4 | **Sitze**<br>2 | **Türen**<br>2/3 | **Getriebe-Typ**<br>Schaltgetriebe |
| **EZ**<br>12/2007 | **Farbe**<br>Weiß | **Gesamtzahl der bekannten Halter**<br>1 | |
| **Importfahrzeug**<br>Kein Reimportfahrzeug | **CoC Dokumente vorhanden**<br>Ja | **Land der letzten Zulassung**<br>Österreich | |
| **Untypische Vornutzung**<br>Keine | | **CO2-Emissionen**<br>303g/km (NEFZ) | **Kraftstoffverbrauch**<br>11.5l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

**Besichtigungsbedingungen**

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

# Reifenzustand

**1. Satz (Montiert)**
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

| Vorne links | Vorne rechts | Hinten links | Hinten rechts |
|---|---|---|---|
| (5 mm) | (5 mm) | (6 mm) | (6 mm) |
| Ungleichmäßig abgefahren | Ungleichmäßig abgefahren | | |

# Lackwerte

Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil | Lackschichtdicke (in µm) |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 250 | Beifahrertür | 240 |
| Kotflügel vorne links | 175 | Kotflügel vorne rechts | 170 |
| Türe hinten links | - | Türe hinten rechts | - |
| Seitenteil hinten links | 250 | Seitenteil hinten rechts | 290 |
| Motorhaube | 110 | Heckklappe | 245 |
| Dach | - | | |

# Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Motor, Kupplungen und Schwung erneuert bei 513696km

### Zusatzinformationen

Flugrost; Motor, Kupplungen und Schwung erneuert bei 513696km

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

# Serienausstattung

- Anzeige für Waschwasserstand
- Handschuhfach abschließbar
- Kraftstofftank: Haupttank 75 Ltr.
- Leuchtweitenregelung
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS
- Reifen-Reparaturkit mit Kompressor
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Zwillingsbereifung an 2. Achse / Hinterachse
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Wärmeschutzverglasung
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antriebsart: Heckantrieb
- Servolenkung
- Dachverkleidung im Fahrerhaus
- Karosserie/Aufbau: Pritsche Standard
- LKW-Zulassung
- Motor 2,1 Ltr. - 110 kW CDI KAT
- Radstand 4325 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4 Gr. III
- Zul. Gesamtgewicht 5,00 t
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne
- Airbag Fahrerseite
- Bremsassistent
- Wegfahrsperre
- Partikelfilter
- Getriebe 6-Gang - NSG

# Sonderausstattung

- Außentemperaturanzeige
- Batterie 100 Ah
- Generator 180 A
- Parametrierbares Sondermodul
- Radiovorbereitung
- Zweiwege Lautsprecher vorn
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Stabilisator hinten verstärkt
- Stabilisator vorn verstärkt

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos






















WWW.[redacted]
Füttere Dein
Schwein unter












DAIMLERCHRYSLER AG
L844
WDB9061551N355054
5000 kg
7000 kg
1- 1850 kg
2- 3500 kg
Mercedes-Benz


CarOnSale


















BROT




BROT













Battery capacity / Ladegr.
59%










ABGEMELDET
26. Mai 2024


C4 Antragsteller ist Besitzer, dies ist kein Eigentumsvorbehalt
A4 Verwendungsbestimmung 19
E FIN WDB9061551N355054
B Erstmalige Zulassung am 10.12.2007 48 Genehmigungsdatum 29.11.2007
A5 Genehmigungsgrundlage Einzelgenehmigung
K Genehmigungsnummer 19352/2007
A7 Nationaler Code
J Klasse / Fahrzeugart N2/Spezialkraftwagen
D1 Marke Mercedes Benz
D3 Handelsbezeichnung Sprinter 311 CDI
D2 Typ/Variante/Version 906.0K 50/FFA511K6N/LBE3EXA9
AZ2 Anzahl der Vorbesitzer 0
A21 Anlage
Deutsche Einzelgenehmigungsbescheid
ist Bestandteil dieses Fahrzeug Genehmigungsdokumentes
ABGEMELDET
26. Mai 2024
Zulassungsstelle-Nr. 61007/08
Gothaer Allgemeine Versicherung AG
Leipziger Reichsstraße 82
04109 Leipzig



Einzelgenehmigungsbescheid







Lichtbilder des Fahrzeuges



# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle, Steinschlag)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)




Fahrertür (Rost)



Fahrertür (Rost)



Beifahrertür (Rost)



Dach (Unsachgemäß instand gesetz, Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Rost)

# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch, Nicht vorhanden, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch, Nicht vorhanden, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch, Nicht vorhanden, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch, Nicht vorhanden, Verschmutzung)