CarOnSale

Mercedes-Benz B 220 d Edition B

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 59*** · Fahrzeug aufgenommen am 23.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2018	160.214km	177 PS	Diesel	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG B 220 d Edition B [DE - Van5 B 220 CDI / d EU6, d Edition B, (Facelift) 2017 - 2019]	KATEGORIE Van
FIN WDD2462031J484044	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 160.214km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2025 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 177 PS (130 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 135.390km	LETZTER SERVICE AM 11/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2018	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 108g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	70 µm	Kotflügel vorne rechts	70 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	70 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abgasanlage 2-flutig
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Design- und Ausstattungslinie Urban
- Einstiegschienen vorn (Edelstahl)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Feststellbremse elektrisch
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Innenhimmel schwarz
- Keyless Go Startanlage
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Reiserechner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Sitze vorn neigungsverstellbar
- Adaptives Bremslicht
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Modellpflege
- Parameterlenkung
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tempomat
- Original Fahrzeug Farbe: MOUNTAINGRAU
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Armauflage vorn mit Fach
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Infotainment-System: Remote Online
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,1 Ltr. - 130 kW CDI KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheinwerfer LED High Performance
- Sitz-Komfort-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fond
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Bremsassistent
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Business
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche)
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Ablage-Paket
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Easy-Vario-System
- Sitzlehne vorn rechts klappbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Freizeit-Paket
- Lenkrad (Leder / 3-Speichen)
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Spiegel-Paket
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Gepäckraum-Paket
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik)
- Licht- und Sicht-Paket
- Rückfahrkamera
- Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot
- Sitzheizung vorn
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Armlehne hinten klappbar mit Durchlademöglichkeit (herausnehmbar)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















12.5°C
13:54





DAIMLER AG
e1*2001/116*0470
WDD2462031J484044
2025 kg
3560 kg
1- 1090 kg
2- 935 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany













AUTO





Navigationsbereit
Kopenhagen
Leeds
Hamburg
London
Berlin
Amsterdam
Brüssel
Köln
Prag
Paris
München
Wien
200 km
15m
3km
800km


Servicehistorie
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Paul Witteler GmbH & Co. KG
Möhnestraße 54
Brilon
Datum
Laufleistung
Service
25.11.2024
135390 km
Service B
Mercedes-Benz
Paul Witteler GmbH & Co. KG
Möhnestraße 54
Brilon
Datum
Laufleistung
Service
30.10.2023
109020 km
Service A
Mercedes-Benz
Paul Witteler GmbH & Co. KG
Möhnestraße 54
Brilon
Datum
Laufleistung
Service
17.10.2022
86674 km
Service B
Mercedes-Benz
Paul Witteler GmbH & Co. KG
Möhnestraße 54
Brilon
Datum
Laufleistung
Service
03.11.2021
64184 km
Service A
Mercedes-Benz
Paul Witteler GmbH & Co. KG
Möhnestraße 54
Brilon
Datum
Laufleistung
Service
30.11.2020
46366 km
Service B
Mercedes-Benz
Paul Witteler GmbH & Co. KG
Möhnestraße 54
Brilon
Datum
Laufleistung
Service
17.10.2019
24474 km
Service A


B-Klasse




xXx4E6n
r0AGM4YX
Kreis Herford
Der Landrat
Straßenverkehr


23.11.2018 1313 EWA00027
M1 AC
WDD2462031J484044 9
MERCEDES-BENZ
245 G
M282P2
MZBA1502
B 220 D
DAIMLER (D)
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*136/2014*
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
DIESEL
0002 36KO 02143
P.4: 3600-3800*P.1/P.2:+35 B.ANB.BETR.*7.2/8.2:+65 B.A
NB.BETR.*STUFE RM 5 AB ING ERSTZUL.*FZ IST BEI WERKSSE
TIG MONTIERT.ABK U.ESP M.SPE2.FAHRDYN.STABI.SYST.F.AN
H.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.5.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.ST
VO AUSGESTATTET*STUFE RM5,AB 23.11.2018*DATUM ZUR EMIS
SIONSKLASSE: 23.11.2018*
02 01 0130/03800 224
--04439 --1812
--1572 --001505
00075
0108 002025 002025
01090 00935
01090 00935
077 02375 073
01500 0750 005
205/55 R16 91V
205/55 R16 91V
GRAU
e1*2001/116*0470*18
03.04.2017 K PC531636

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)