CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com



# Ford Focus Fun X

**EZ 01/2007 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 256.546km**
**Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)**
**Fahrzeugstandort: 17***
**Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026**

## Fahrzeugdaten

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Hersteller**<br>Ford | **Typ/Verkaufsbezeichnung**<br>Focus Fun X [DE - LimS3 1.6 EU4, Fun X, 2006 - 2007] | | |
| **Kategorie**<br>Limousine | **FIN**<br>WF03XXGCD36G10722 | **Kennzeichen**<br>- | **Laufleistung laut Tacho**<br>256.546km |
| **HU bis / HU-Bericht vorhanden**<br>03/2026 / Vorhanden | **Polster**<br>Stoff | **Leistung**<br>101 PS (74 KW) | **Kraftstoff**<br>Benzin |
| **Anzahl Schlüssel**<br>2 | **Serviceheft**<br>Nein | **Scheckheftgepflegt**<br>Nein | |
| **Hubraum**<br>1.596 ccm | **Bordmappe**<br>liegt nicht vor | **Letzter Service**<br>- | **Letzter Service am**<br>- |
| **Emissionsklasse**<br>Euro 4 | **Sitze**<br>5 | **Türen**<br>2/3 | **Getriebe-Typ**<br>Schaltgetriebe |
| **EZ**<br>01/2007 | **Farbe**<br>Blau | **Gesamtzahl der bekannten Halter**<br>7 | |
| **Importfahrzeug**<br>Kein Reimportfahrzeug | **CoC Dokumente vorhanden**<br>Nein | **Land der letzten Zulassung**<br>Deutschland | |
| **Untypische Vornutzung**<br>Keine | | **CO2-Emissionen**<br>161g/km (NEFZ) | **Kraftstoffverbrauch**<br>6.7l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

**Besichtigungsbedingungen**

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

# Reifenzustand

**1. Satz (Montiert)**
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

| Vorne links | Vorne rechts | Hinten links | Hinten rechts |
|---|---|---|---|
| (4 mm) | (4 mm) | (4 mm) | (4 mm) |
| vehicle.damage-label.porous, Ungleichmäßig abgefahren | vehicle.damage-label.porous, Ungleichmäßig abgefahren | | |

# Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil | Lackschichtdicke (in µm) |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 130 | Beifahrertür | 140 |
| Kotflügel vorne links | - | Kotflügel vorne rechts | - |
| Türe hinten links | - | Türe hinten rechts | - |
| Seitenteil hinten links | 150 | Seitenteil hinten rechts | 140 |
| Motorhaube | 150 | Heckklappe | 110 |
| Dach | 130 | | |

# Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Defekt; |
| Klimaanlage | Kühlleistung ungenügend; |

**Sonstige technische Mängel**

Keine

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Bremse rostig: hinten, vorne; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

# Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem 6000 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dachspoiler
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 3-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 74 kW 16V KAT
- Original Fahrzeug Farbe: TONIC
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schutzleisten Stoßfänger
- Schutzleisten seitlich (PVC)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen lackiert
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung

# Sonderausstattung

- Frontscheibe heizbar
- Reserverad als Notrad

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos




















120
1/2
0
1/1
100
120
140
80
160
60
180
40
200
20
220
240










WF0JXXGCDJ6G10722















| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2007 | 8566 | ABN000131 | | 2 | 01 | 74 | 76000 | 180 |
| M1 | AB | | | 4342-4434 | | | 1840 | |
| WF0XXXGCD36G10722 | 0 | | | 1454-1497 | | | 1227 | |
| FORD | | | | - | | 75 | | - |
| DA3 | | | | 159 | | 1710 | | 1710 |
| HWDA13 | | | | 910 | | 990 | | - |
| 5ABALA | | | | 910 | | 990 | | - |
| - | | | | 83 | | 4500 | | 73 |
| Focus | | | | 1200 | | 610 | | 5 | | - |
| FORD (D) | | | | 195/65R15 84T | | | | |
| Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. | | | | 195/65R15 84T | | | | |
| Schräghecklimousine | | | | - | | | | |
| 707220*2003/76B | | | | BLAU | | | 57- | |
| EURO 4 | | | | e13*2001/116*0144*09 | | | | |
| Benzin | | | | 15.09.2006 | K | HD179785 | | |
| 0001 | 0462 | 1596 | | | | | | |
| F.17F.2:1785 b.Anhängebetrieb*ww.AHK 1t.EGTG* | | | | | | | | |




Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II

D

[redacted]

HD179785



...nichtbehandlung zur Schwächung / Durchrostung führt.

...ne Mängel festgestellt. Ihr Fahrzeug kann die erforderliche Prüfplakette
...nt zugeteilt und angebracht. Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich. Bitte
...suchungsbericht mindestens bis zur nächsten Hauptuntersuchung


...) erneut dem TÜV Thüringen Ihr Vertrauen schenken. Auf Wiedersehen und

...VA

(8) **Wiedervorführung:** **Nicht erforderlich**
**Fälligkeit nächste HU:** **03/2026**

| | | | | | | | Feststellbremse [daN] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $F_a$Min | | Achse | links | Abw. (%) | rechts | block. |
| ,0 | 203,0 | | 2 | 105 | 42 | 180 | ja |
| ,0 | 22,0 | | | | | | |

# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Scheinwerfer (links) (Anderer Schaden): Verlieren



Motorhaube (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Rad (vehicle.damage-label.porous, Ungleichmäßig abgefahren)




Rad (vehicle.damage-label.porous, Ungleichmäßig abgefahren)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Riss/Bruch)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer)




Heckklappe (Kratzer)

# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Anderer Schaden): Fehlt



Innenraum (Diverse Schäden, Anderer Schaden): Fehlt



Innenraum (Diverse Schäden, Anderer Schaden): Fehlt



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)