CarOnSale

Volkswagen Golf GTD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 92*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2021	97.347km	200 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf GTD [DE - LimS5 2.0 TDI EU6d, GTD, 2020 - 2024]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZCDZMW133915	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 97.347km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 200 PS (147 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 91.038km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2021	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 117g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	105 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Schiebedach konnte aufgrund der Wetterverhältnisse nicht auf Funktion geprüft werden.

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ausstattung GTD
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fußmatten Textil
- Innenraumfilter: Geruchs- und Allergenfilter
- LED Lichtleiste zwischen Scheinwerfer und Türgriffschalen außen beleuchtet
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK
- Radioempfang digital (DAB+)
- Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetzung (Car2X)
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Dachspoiler
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Keyless-Start
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Ambiente-Beleuchtung (30 Farben)
- Ausstattung GTE
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
- Fußraumbeleuchtung vorn LED (Farbe einstellbar)
- Karosserie: 5-türig
- Lautsprecher (7, vorn und hinten)
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Motor 2,0 Ltr. - 147 kW TDI
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffschalen außen beleuchtet
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung
- Stabilisator vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antennen-Diversity
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Fußgänger-Schutzsystem (passiv)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Black Metal Chrome
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Nebelschlussleuchte
- Pedale Edelstahl
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Scale Paper
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Verbandkasten und Warndreieck
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Sitze: Top-Sportsitze vorn
- Notrufsystem
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Start/Stop-Anlage
- Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht

- Heckleuchten LED
- Rußpartikelfilter
- Progressivlenkung
- Scheinwerfer LED Plus
- Antriebsart: Frontantrieb
- Sport-Fahrwerk
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Raucher-Paket
- Panorama Schiebe-/Hebedach elektrisch
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbiegelicht
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Reifen: mit sportlicher Fahrdynamik
- Perleffekt-Lackierung
- Lenkrad heizbar (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Audio-Navigationssystem Discover Pro Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
- Sprachsteuerungs-System
- Fahrassistenz-System: Emergency Assist
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Design-Paket Exterieur Black Style
- Mobile Online Dienste We Connect Plus
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Business-Paket Premium mit Navigation Discover Media
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist und Emergency Assist
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Rückfahrkamera (Rear View)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















CDZMW

CarOnSale

CarOnSale




OK
VIEW





11:38
Smart Climate
Classic Climate
Air Care
AUTO
A/C
REAR
HI
SYNC
SYNC



11:38
Stockholm
Berlin
Wien
Rom
Roma
Oslo
Düsseldorf
Paris
Marseille
Birmingham
Nantes













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kerben)



- Stoßstange hinten (Kratzer)