CarOnSale

Forthing 4 PHEV

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 51*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2026	20.963km	154 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Forthing	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 4 PHEV	KATEGORIE Geländewagen
FIN LMXG14DB5SZ386860	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 20.963km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2029 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 154 PS (113 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.497 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2026	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm Ohne Luft
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	80 µm	Beifahrertür	80 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	85 µm	Türe hinten rechts	80 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	80 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	95 µm
Dach	80 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug.Ladekabel nicht vorhanden.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

-

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























Donfeng Liuzhou Motor Co., Ltd.
LMXG14DB5SZ386860
2400 kg
4200 kg
1 - 1205 kg
2 - 1195 kg

CarOnSale

CarOnSale











U-Tour PHEV Urban Grand


09.01.2026
M1
LMXG14DB5SZ386660
FORTHING
M4 PHEV
FORTHING 4 PHEV
DONGFENG LIUZHOU MOT CORP
PZZ PERS.BEFÖ. 5 SPL
KOMBILIMOUSINE
Schwarz
215/55R18 95V
215/55R18 95V
ZU P.3,P.2 KOMB.BETRIEB BENZIN U.ELEKTROMOTOR,E-MOTOR MAX.N
14. 14.1 WLTP, STUFE EA PRÜFUNG TYP I OHNE RDE UND FCM G
NUTZ.E-ANTRIEB:99KM**ZU 15.1/2 A:RAD 6.5JX18 ET49 ZU P.17:
27.278.2: BEI MONTAGE VERBINDUNGSEINRICHTUNG:+20KG*
FORTSETZUNG SIEHE BEIBLATT



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Rad (Ohne Luft)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Verformung)



- Fahrertür (Verformung)



- Türe hinten links (Verformung)



- Türe hinten links (Verformung)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Schweller links (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Airbag offen)



- Innenraum (Airbag offen)



- Innenraum (Airbag offen)