
CarOnSale

Peugeot 207 Roland Garros

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2014	147.363km	120 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 207 Roland Garros [DE - Cp/Ca2 1.6 16V VTi 120 EU5, Roland Garros, (Facelift) 2012 - 2015]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN VF3WB5FS0EE001085	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 147.363km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 79.393km	LETZTER SERVICE AM 04/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2014	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 150g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Reifenschäden: Felgen sind verschrammt.

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	145 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	210 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	145 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei dem Kühlwasser: Behälter leer; Bei der Abgasanlage: undicht;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Frontscheibe wärmeabweisend
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Komfort-Paket
- Lenkrad (Leder)
- Metallic-Lackierung
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheinwerfer mit statischem Kurvenlicht
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zeituhr
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außentemperaturanzeige
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Sitzheizung vorn
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Original Fahrzeug Farbe: BLANC BANQUISE
- Aktives Kurvenlicht
- Audiosystem WIP Sound (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- City-Paket
- Einstiegsleisten (Aluminium-Design)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 2-türig
- Leder-Paket
- Lenkstabilisierungs-Assistent (Steering Stability Program, SSP)
- Modellpflege
- Parfumspender
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6)
- Seitenairbag vorn
- Sicht-Paket
- Sportsitze vorn
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Klimaautomatik
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffblende (Chrom)
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckscheibe abgedunkelt
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 88 kW 16V
- Pedale Aluminium
- Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium (Manschette Leder)
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger lackiert
- WIP-Bluetooth
- Überrollbügel verchromt
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Einparkhilfe akustisch
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Freisprecheinrichtung Bluetooth

Sonderausstattung

- Reserverad in Fahrbereifung
- Windschott (Netz)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























AUTOMOBILES PEUGEOT
e2*2001/116*0340
VF3WB5FS0EE001085
1709
2559
1 – 1050
2 – 900
WB5FS0

CarOnSale

CarOnSale







14
10



Regelmäßige Wartung
Firmenstempel


Wartungsnachweis
Frensch
PEUGEOT


Wartungsnachweis
PEUGEOT






VF3WB5FS0EE001085
PEUGEOT
WB5FS*
WB5FS0
PEUGEOT (F)
Kabrio-Limousine
ENZIN
TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:2559KG*


DEKRA
HU
2023
2025


[redacted]


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind, Kratzer)




- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)