CarOnSale

Audi A5 Cabriolet

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 27*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2014	138.624km	170 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A5 Cabriolet [DE - Ca2 1.8 TFSI EU6, (Facelift) 2013 - 2015]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN WAUZZZ8F9EN009586	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 138.624km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.798 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 73.477km	LETZTER SERVICE AM 11/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2014	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 143g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer, Riss/Bruch	⚠ 4 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 2 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	40 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	50 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: EPC leuchtet;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - Multitronic
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Glanz-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 2-türig
- Klimaautomatik
- Kombiinstrument mit Funkuhr
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Modellpflege
- Monochrom-Display (6,5 Zoll)
- Motor 1,8 Ltr. - 125 kW 16V TFSI
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Verdeckbetätigung vollautomatisch
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Modellpflege / Facelift ab Modelljahr 2012
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSCHWARZ

Sonderausstattung

- Audi music interface
- Ausstattungs-Paket: S line Selection
- Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kopfraumheizung
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne vorn
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Leder mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Sitzheizung vorn
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Exterieur-Paket S line
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Heckleuchten LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Sportsitze vorn
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Sport-Fahrwerk S-line
- Licht- und Regensensor

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























AUDI AG
WAUZZZ8F9EN009586




A5
CarOnSale
TFSI

Audi multimedia
AUTO




Einparkhilfe
Einstellung



Gewährleistungsnachweis
8F7 03H
A5 Cabrio
125 KW
CJEB
LY9B/
NKV QZ
Wichert
Söhnke



AUDI
EG - Übereinstimmungsbescheinigung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und aufgebracht.
Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Juli 2026.
DEKRA
Ihr Prüfingenieur
Dominik Moehlmann
Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

27.03.2014
AUDI
A5 CABRIOLET
AUDI
FZ.E.PERS.BEF.B. 8 SPL
KABRIO-LIMOUSINE
SCHWARZ
12.12.2013

DEKRA
Bitte zusammen mit der ZBII (Fa
zur späteren Wiederzulassung a
Außer Betrieb gesetzt
am 03.11.2026
durch
Landkreis Cuxhaven
Kreis Stormarn
Der Landrat
KFZ-Zulassungsbehörde
Im Auftrag


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Delle)



- Stoßstange hinten (Delle)



- Cabrioverdeck (Verschleiß)



- Kotflügel vorne links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne links (Unsachgemäß instand gesetz)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)