CarOnSale

Mercedes-Benz C 450 / AMG C 43 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 59*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2019	83.239km	390 PS	Benzin	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 450 / AMG C 43 4Matic [DE - Kb5 AMG C 43 EU6d-T, 4Matic, (Facelift) 2018 - 2020]	KATEGORIE Kombi
FIN WDD2052641F844354	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 83.239km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 390 PS (287 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.996 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 39.658km	LETZTER SERVICE AM 11/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 232g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 10.2l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Reifenschäden: Felgenkratzer vorhanden

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	80 µm	Beifahrertür	80 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	70 µm
Türe hinten links	80 µm	Türe hinten rechts	90 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	70 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Bremssättel lackiert
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (AMG Performance, Leder)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Modellpflege mit Code
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Sportsitze vorn
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Verkleidung / Spoiler hinten (AMG)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckschürze
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Dachreling (Aluminium)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Innenhimmel schwarz
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lenkrad (Sport Leder Nappa)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Motor 3,0 Ltr. - 287 kW KAT
- Reiserechner
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sicherheitsgurte designo
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- KeyFree-Startsystem
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ/BALTIC BLACK
- Aktive Motorhaube
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fußmatten AMG
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenraumlicht-Paket
- Keyless Go Startanlage
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Modellbezeichnung geändert (mit Code)
- Parameterlenkung
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Sport-Fahrwerk (AMG Ride Control)
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Tagfahrlicht LED
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Frontschürze

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Bürofunktion im Fahrzeug
- Infotainment-Paket High-End
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Park-Paket Advanced
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Sitz-Komfort-Paket
- Licht-Paket
- Infotainment-Paket Advanced
- Navigationssystem: SD-Karten-Navigation
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole)
- Infotainment-System: Remote Online
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Park-Paket
- AMG Optik-Paket
- Diebstahlschutz-Paket
- Komfort-Paket Advanced
- Night-Paket
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Sport-Auspuffanlage (AMG Performance)
- Getränkehalter vorn
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Scheinwerfer LED High Performance
- Smartphone integriert
- Media-Display
- Diebstahl-Warnanlage
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Smartphone integriert
- Media-Display
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Heckleuchten LED
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Ausstattungs-Paket: Business Plus
- Fahrassistenz-Paket High-End
- Licht-Paket Advanced
- Panorama-Schiebedach
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Surround-System Burmester
- Komfort-Paket
- Sitzheizung vorn
- Heckleuchten LED
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Kraftstofftank: vergrößert
- Spiegel-Paket
- Fahrassistenz-Paket Plus
- PRE-SAFE-System Plus
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Sitzheizung vorn
- Scheinwerfer LED High Performance
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















DAIMLER AG
1
2
1200 kg
1225 kg

CarOnSale



RES
SET+
SET-






Hinten





BITURBO


AMG


LED HIGH PERFORMANCE







Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
0-20119388
0182241




16.07.2019 1313 HSS000144
M1 AC
WDD2052641F844354 0
Mercedes-Benz
204 K
R25HT1
CZAZ050B
AMG C 43
Daimler (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2017/1347AG
EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36AG 2996
2 02 287 /6100 250
4772-4772 1839-1839
1465-1465 1760-1760
75
232 2320 2320
1125 1225
1125 1225
89 3750 73
1800 750 5
225/40 ZR19 93Y
255/35 ZR19 96Y
SCHWARZ 9/-
e1*2001/116*0457*40
10.08.18 K HH249210
F.1/F.2:+80 B.ANH.BETR.*7.2/8.2:+100 B.ANH.BETR.*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.5.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET*Datum zur Emissionsklasse: 16.07.2019*


Kreis Unna
Der Landrat
Fachbereich Straßenverkehr
59425 Unna


HH249210

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer)




- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)